
Landslide Early Warning, Date/time of the original message: From 16:00hrs on 21.05.2018 to 16.00hrs on 22.05.2018 තායයෑම් පිළිබඳ පුර්ව අනතුරු ඇඟවීම 21.05.2018 දින.16.00, සිට 22.05.2018 දින 16.00 දක්වා හණාණාණා අවාත් බොහේ පාස්කෙන 22.05.2018 හණා 16.00 ඉඹගැන්නු 22.05.2018 හණා 16.00 ඉඹ 16.00

**Updates:** 1st update:16.00 h on 22.05.2018, 2nd update:16.00 h on 23.05.2018 to 16.00 h on 24.05.2018,3rd update:16:00 h on 24.05.2018 to 16.00 h on 25.05.2018,4th update:16.00 h on 25.05.2018 to 16.00 h on 26.05.2018, 5th update:16.00 h on 26.05.2018 to 16.00 h on 27.05.2018

## NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය





Tele./දු.ක./தொ.பே-0112588946 Fax/ෆැක්ස්/தொ.ந-0112589943 Warning level 1: Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be Watch watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and Color Code: Yellow අදියර 1: විමසිලිමත් වර්ණ කේතය: පසු ගිය පැය 24 තුල වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව කහ எச்சரிக்கை மட்டம் 1: තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළිමේ, පස් அவதானிப்பு வர்ண குறியீடு: மஞ்சள் කණ්ඩ් කඩා වැටීමේ සහ පොළොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබදව විමසිලිමත් වන්න. கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும். Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, Warning level 2: Alert be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and Color Code: Amber ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises. අදියර 2: අවධාන වර්ණ කේතය: ඇම්බර් පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැව්න්, වර්ෂාව எச்சரிக்கை மட்டம் 2: எச்சரிக்கை තවදුරටත් පවතී නම් නායයැම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව வர்ண குறியீடு: செம்மஞ்சள் ගිලා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩ් කඩා වැටීම් අවධානම පිළිබද අවධානයෙන් සිට අවශා වුවහොත් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සුදානම් වන්න. கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து-விழுகை, பாறை-விழுகை, நில்வெட்டுசாய்வு

Warning level 3: Color Code: අදිශර 3: වර්ණ කේතය: எச்சரிக்கை மட்டம் 3: வர்ண குறியீடு:

Evacuation Red ඉවත්වීම රතු බොள්யோறுகை சிவப்பு நிலையில் இருக்கவும்.
Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.

இடிந்து-விழுகை மற்றும் தரை-உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன்- தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார்

පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවිත්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බැවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීම් සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න.

கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 150 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் அபாயங்களை தவிர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு வெளியேறவும்.

Locations of potential risk නායයැමේ අවදානම පැවතිය හැකි පුදේශ සගැජ

கனதியான அபாயமுள்ள இடங்கள்

		Divisional Secretariat Divisions and Locations				
District	Level 1 Level 2 Level 3 (Yellow) (Amber) (Red)			Areas and places which need special attention		
Malagan Ellys		Ayaganma Kahawatta Kalawana Kiriella Kolona Nivitigala Pelmadulla	Ratnapura Elapatha Kuruwita Ehaliyagoda Divisional secretariat divisions			
Rathnapura	Pavitional Same Same Same Same Same Same Same Same	Balangoda Godakawela Imbulpe Opanayaka Weligepola  Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	and surrounding areas.	All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions අදාල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුල පිහිටි කළුකර බෑවුම් හා ඒ ආශිත පුදේශ තුල පිහිටි නිර්මිත		
Kegalle	Warakapola  Divisional secretariat division and surrounding areas.	Galigamuwa Kellgalle Yatiyanthota Rambukana Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Bulathkopitiya Dehiovita Deraniyagala Ruwanwella Aranayaka Mawanalle Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	වාරමතා பிரதேச செயலக பிரிவினுள்ளான சகவ மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலக் சாய்வுகள்  Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO.  විශේෂ: ජාතික ගොඩතැගිලි පර්යේෂණ		
Kandy	Thumpane  Divisional secretariat division and surrounding areas.	Pasbage Korale GangaIhala Korale Udapalatha Doluwa Delthota Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Elpitiya Cialia Pinter Cassent Nagoda Ricituwa Thawaitema s Eliyistenal secretarias division and surrounding atenas	සංවිධානය විසින නායයෑමේ අවදානමක ඇති ලෙස පුර්වයෙන හදුනාගෙන ඇති පුදේශ <u>ඛ්රීපද්ධාය</u> : NBROඛ්කාබ ග්රාම්කා ඉடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான ஏதுநிலையுள்ள சகல பிரதேசங்கள்.		

	Rattota, Ukkuwela			
	Divisional			
	secretariat			
Kuronagain	division and			
	surrounding areas.			74
	Succession and Succes		Ambagamuwa	
	areas.	Walapane*(South	Kothmale Nuwara Eliya	
	Scothavaka	West directed areas) Divisional		
Nuwara Eliya		secretariat divisions	Divisional	
	Sept for ships	and surrounding areas.	secretariat divisions	
	divisor a said	arcas.	and surrounding	
	ozeroweding		areas.	
	Haldumulla			
Badulla	Be suppose on the			
	Divisional			
	secretariat			
	division and			
	surrounding areas.			
,	urous.	Beruwala*	Palinda Nuwara	
	Lings, our stone	Kalutara*	Agalawatta	
	and retaining walks	Millaniya* Divisional	Bulathsinhala Ingiriya	1
	Links S	secretariat divisions	Walalawita	
W-1-4		and surrounding		
Kalutara		areas.	Divisional	
			secretariat division and surrounding	
			areas.	
		A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B		
			E10:4:	
			Elpitiya Galle Four Gravest	
	sed out toward ma		Nagoda Nagoda	
	and and or oil	hill mes bound may	Neluwa	
Galle			Thawalama	Cond US
Gaile		a - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Divisional secretariat division	
	into all united	data sistema garin B	and surrounding	3 8 a(m)
			areas.	
	Book enoughs			

Kurunagala	Ibbagamuwa Malwalapitiya Mawathegama Rideegama Yatawaththa*  Divisional secretariat divisions and surrounding areas.		
Colombo	Seethawaka  Divisional secretariat division and surrounding areas.  Be vigilant on the possibility of slope, cut slope and retaining wall failures.		
Gampaha	Be vigilant on the possibility of slope, cut slope and retaining wall failures.		

Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down.
\*newly added with the last update

Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයැම් පිළිබද පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

- පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.
  - පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
  - කුමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
  - ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ කුමික වර්ධනය වීම්
  - එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
- 2. එවත් තායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්තට ලැබෙත පුදේශ වලින් හැකි ඉක්මතිත් ඉවත් වත්ත.
- 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය ව්යහැකි යැයි අනුමාන කරන පුදේශ වල ජිවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරික්ෂාකාරී ව්යයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

සැ.යු: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධාස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

- 1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
  - > Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
  - > Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
  - > Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
  - > Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
- 2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
- 3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

**Note**: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

**விசேட குறிப்பு**: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

- 1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
  - 🕨 நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
  - 🕨 மரங்கள்,மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
  - 🕨 சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
  - நிலத்திலிருந்து திடீரென நீரூற்றுகள், சேற்று நீர தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீரூற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
- 2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
- 3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.

குறிப்பு: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Issued by:	Approved by:	
Duty Officer	For Director	26.05.2018, 16.00 h Date and time issued
Landslide Research National Build		

