Landslide Early Warning, Date/time of the original message: From 16:00hrs on 21.05.2018 to 16.00hrs on 22.05.2018 නායයෑම් පිළිබඳ පුර්ව අනතුරු ඇඟවීම 21.05.2018 දින.16.00, සිට 22.05.2018 දින 16.00.දක්වා

மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை

21.05.2018 மணி 16.00 இலிருந்து 22.05.2018 மணி 16.00 வரை

Updates: 1st update:16.00 h on 22.05.2018, 2nd update:16.00 h on 23.05.2018 to 16.00 h on 24.05.2018, 3rd update:16:00 h on 24.05.2018 to 16.00 h on 25.05.2018, 4th update:16.00 h on 25.05.2018 to 16.00 h on 26.05.2018, 5th update:16.00 h on 26.05.2018 to 16.00 h on 27.05.2018, 6th update:16.00 h on 27.05.2018 to 16.00 h on 28.05.2018

NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය



தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் No. 99/1, Jawatta Road, Colombo 05 අංක. 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 இல.99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 05

Tele./දු.ක./தொ.பே-0112588946

Fax/ෆැක්ස්/தொ.ந-0112589943

Warning level 1: Color Code:

අදියර 1:

වර්ණ කේතය:

எச்சரிக்கை மட்டம் 1: வர்ண குறியீடு:

Watch Yellow

විමසිලිමත්

කහ அவதானிப்பு

மஞ்சள்

Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.

පසු ගිය පැය 24 තුල වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළිමේ, පස් කණ්ඩ් කඩා වැටීමේ සහ පොළොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබදව විමසිලිමත් වන්න.

கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நில்வெட்டுசாய்வு விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும்.

Warning level 2: Color Code:

අදියර 2: වර්ණ කේතය: எச்சரிக்கை மட்டம் 2: வர்ண குறியீடு:

Alert Amber අවධාන

ඇම්බර් எச்சரிக்கை செம்மஞ்சள் Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises.

පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් අවධානම පිළිබද අවධානයෙන් සිට අවශා වුවහොත් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සුදානම් වන්න.

கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து-விழுகை, பாறை-விழுகை, நில்வெட்டுசாய்வு மற்றும் தரை-உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன்- தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார் நிலையில் இருக்கவும்.

Warning level 3:

Evacuation Color Code: Red අදියර 3: ඉවත්වීම

වර්ණ කේතය:

எச்சரிக்கை மட்டம் 3:

வெளியேறுகை வர்ண குறியீடு:

சிவப்பு

Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.

පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය **1**5**0mm** ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීම් සහ පස් කණ්ඩ් කඩා වැටීමේ අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න. **EMERGENCY** OPERATIONS DIVISION

கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 150 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நில்வெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் அபாயங்களை தவிர்ப்பதற்காக பாகுகாப்பான பகுகிகளுக்கு வெளியோவம். பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு வெளியேறவும்.

D (Ops)/DO

DISASTER MANAGEMENT CENTRE

Locations of potential risk മാයයෑමේ අවදානම පැවතිය හැකි පුදේශ සனதியான அபாயமுள்ள இடங்கள்

	Divisional Secretariat Divisions and Locations					
District	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)	Areas and places which need special attention		
Rathnapura		Ayaganma Kahawatta Kalawana Kiriella Kolona Nivitigala Pelmadulla Balangoda Godakawela Imbulpe Opanayaka Weligepola	Ratnapura Elapatha Kuruwita Ehaliyagoda Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions		
		Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Divisional secretarias division and supromeding	අදාල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුල පිහිටි කළුකර බෑවුම් හා ඒ		
Kegalle	Warakapola Divisional secretariat division and surrounding areas.	Galigamuwa Kellgalle Yatiyanthota Rambukana Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Bulathkopitiya Dehiovita Deraniyagala Ruwanwella Aranayaka Mawanalle Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	ආශිත පුදේශ තුල පිහිටි තිර්මිත பிரதேச செயலக பிரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள் Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO.		
Kandy	Thumpane Divisional secretariat division and surrounding areas.	Pasbage Korale GangaIhala Korale Udapalatha Doluwa Delthota Divisional secretariat divisions and surrounding areas.		විශේෂ: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයෑමේ අවදානමක් ඇති ලෙස පුර්වයෙන් හදුනාගෙන ඇති පුදේශ		
Matale	Matale, Rattota, Ukkuwela Divisional secretariat division and surrounding areas.			முன்னர் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான ஏதுநிலையுள்ள சகல பிரதேசங்கள்.		

			A 1	
Nuwara Eliya	Be viellan on the	Walapane (South West directed areas)	Ambagamuwa Kothmale Nuwara Eliya	
	und retaining wall subures. He visitent on the	Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	
Badulla	Haldumulla Divisional secretariat division and surrounding areas.			
Kalutara		Beruwala Kalutara Millaniya Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Palinda Nuwara Agalawatta Bulathsinhala Ingiriya Walalawita Divisional secretariat division and surrounding areas.	
Galle			Elpitiya Galle Four Gravest Nagoda Neluwa Thawalama	
	r statement indexion. Define these Lendshille in the	arly Warning period, ple	Divisional secretariat division and surrounding areas.	lellewing.
Kurunagala	Ibbagamuwa Malwalapitiya Mawathegama Rideegama Yatawaththa	on the ground despined out passe, finance and tel- twelly of balliones which springs, broosping grad	aresis and pictual sub- shape so are but at senses by water, breskings or	deappearance of existing
	Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	dy away from the meak of anticide we	hero they noticed the a	cove pre-landallde signs.
Nate Commun	Seethawaka	ow the instructions give	by National Building	Ketesreh Organization and
Colombo	Divisional secretariat division and surrounding areas.	are encore dolar de describe		d sugaranti

	Be vigilant on the possibility of slope, cut slope and retaining wall failures.	e frances com		
Gampaha	Be vigilant on the possibility of slope, cut slope and retaining wall failures.	nar vokskenne varjet mannska vokenne vajg varnska digjenne vajg va viskenness	Tomor lungs a	

Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down.
*newly added with the last update

Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

- 1. පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.
 - 🕨 පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
 - 🕨 කුමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
 - 🕨 ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ කුමික වර්ධනය වීම්
 - 🕨 එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
- 2. එවත් තායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්තට ලැබෙන පුදේශ වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න.
- 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන පුදේශ වල ජිවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරික්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

සැ.යු: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධාස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර

උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

- 1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - > Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - > Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - > Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - > Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
- 2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
- 3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

விசேட குறிப்பு: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும் 1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.

- 🕨 நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
- 🕨 மரங்கள்,மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.

- > சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
- > நிலத்திலிருந்து திடீரென நீரூற்றுகள், சேற்று நீா தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீரூற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
- 2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
- 3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.

குறிப்பு: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Issued by:

Approved by:

Duty Officer

Director

27.05.2018, 16.00 h Date and time issued

Landslide Research and Risk Management Division National Building Research Organisation