
Landslide Early Warning තායයෑම් පිළිබඳ පුර්ව අනතුරු ඇඟවීම மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை

From 05:00hrs on 21.05.2018 to 05.00hrs on 22.05.2018 21.05.2018 දින.05.00, සිට 22.05.2018දින 05.00.දක්වා 21.05.2018 மணி 05.00 இலிருந்து 22.05.2018 மணி 05.00 வரை

## NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය





	Tele./දු.ක./தொ.	./දු.ක./தொ.பே-0112588946		Fax/ෆැක්ස්/தொ.ந <b>-011258994</b> 3	
Warning level 1:         W:           අනතුරු ඇඟවීම අදියර 1:         වීම		atch මසිලිමත්බව ນதானிப்பு	Color Code: වර්ණ කේතය வர்ண குறியீடு	Yellow : කහ	
Nature of warning:		Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.			
අනතුරු ඇඟවීමේ ස්වභාවය		පසු ගිය පැය 24 තුල වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළිමේ, පස් කණ්ඩ් කඩා වැටීමේ සහ පොළොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබදව විමසිලිමත් වන්න.			
எச்சரிக்கையின் தன்மை		கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும்.			
Locations at po	otential risk – 20	ායයෑමේ අවදාන	ම පැවතිය හැ?	කි පුදේශ-கனதியா	ான அபாயமுள்ள
		Divisional Secretariat Div පුාදේශීය ලේකම් කොට් பிரதேச செயலக பிரிவு		Areas and places which need special attention විශේෂ අවධානය යොමුකළ යුතු පුදේශ හා ස්ථාන ඛරීපட සඛණර ලේකඩාග මුடங்கள் மற்றும் பிரதேசங்கள்	
Kegalle කෑගල්ල கேகாலை	රඹුක්කන, කොට්ඨාශ இநம்புக்க பிரிவும் சுழ்	una, and Waraka divisions and surroun වරකාපොල පුාදේශීය සහ ඒ අවට පුදේශ. තානා, வறக்காப்பொல කුලාப்புறங்களும்.	nding areas. ெල්කම් பிரதேச செயலக	All mountainous ar slopes and roads we DS divisions. අදාල පුාදේශීය ලේක පිහිටි කළුකර බෑවුම් පුදේශ තුල පිහිටි නිව වාග් වාග් වාග් වාග් වාග් වාග් වාග් වාග	ithin the relevant කම් කොට්ඨාශ තුල ව හා ඒ ආශිත ර්මිත. බිබ්බුඹුණ්ණා ක பகுதிகள் _ நிலச் சாய்வுகள். andslide reviously

Date : 201 8 -05 - 21

D (Ops)/DO/ADO

**DISASTER MANAGEMENT CENTRE** 

e dicembra	Balangoda, Imbulpe, Opanayaka, Weligepola, Godakawela, divisional secretariat divisions and	
Ratnapura	surrounding areas.	
	බලන්ගොඩ, ඉම්බුල්පේ, ඕපනායක, වැලිගෙපොල,	
රත්නපුර	ගොඩකවෙල, යන පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට පුදේශ.	
இரத்தினபுரி		
	பலாங்கொட, இம்புல்பே, ஓப்பநாயக்க, வெலிகபொல கொடக்காவெல, பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.	
Kurunagala	Rideegama, Ibbagamuwa, Mawathagama, Mallawapitiya divisional secretariat divisions and surrounding areas.	
කුරුණෑගල குருணாகலை	රිදීගම, ඉබ්බාගමුව, මාවතගම, මල්ලවපිටිය පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට පුදේශ.	
	ரிதீகம், இப்பாகமுவ, மாவத்தகம், மல்லவபிட்டிய பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.	
Badulla	Haldummulla divisional secretariat division and surrounding areas.	
බදුල්ල	හල්දුම්මුල්ල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සහ ඒ අවට පුදේශ	
பதுளை	ஹல்துமுல்ல பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.	
÷ The second	Udapalatha, and Ganga-Ihala Korale divisional secretariat division and surrounding areas.	
Kandy	secretariat division and surrounding areas.	
මහනුවර	උඩපළාත, සහ ගඟ ඉහල කෝරලය යන පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට පුදේශ.	
கண்டி	உடபலாத்த கங்க இஹல கோரளை பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.	
tap of station are graduated and	Matale, Rattota and Ukuwela divisional secretariat division and surrounding areas.	
Matale	මානලේ රත්තොට සහ උකුවෙල යන පුාදේශීය	
මාතලේ	ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට පුදේශ.	
மாத்தளை	மாத்தளை ரத்தோட்டை உக்குவளை பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.	and subsiderate

Colombo	Seethawaka divisional secretariat division and surrounding areas.		
කොළඔ	සීතාවක පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සහ ඒ අවට පුදේශ		
கொழும்பு	சீதாவக்க பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.		
Colombo	Be vigilant on the possibility of slope, cut slope and retaining wall failures.		
කොළඹ கொழும்பு	බෑවුම් සහ රැදවුම් බැම් ආශුිත කඩා වැටීම් පිළිබද පරික්ෂාකාරී වත්ත. வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள், தடுப்புச்சுவர்கள் நிலவெட்டுசாய்வு என்பவற்றிற்கு அருகில் வசிக்கும் மக்கள்.		
	Be vigilant on the possibility of slope, cut slope and retaining wall failures.		
Gampaha	බෑවුම් සහ රැඳවුම් බැමි ආශිුත කඩා වැටීම් පිළිබඳ පරීක්ෂාකාරී වන්න.		
ගම්පහ கம்பஹா	வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள், தடுப்புச்சுவர்கள் நிலவெட்டுசாய்வு என்பவற்றிற்கு அருகில் வசிக்கும் மக்கள்.		

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

- 1. පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.
  - 🕨 පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හෑරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
  - 🕨 කුමයෙන් ඇලවී යන ගස්, ව්දුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
  - 🕨 ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ කමික වර්ධනය වීම්
  - එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
- 2. එවත් තායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්තට ලැබෙත පුදේශ වලිත් හැකි ඉක්මනිත් ඉවත් වත්ත.
- 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන පුදේශ වල ජිවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරික්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

**සැ.යු:** ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධාඃස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

- 1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
  - > Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
  - > Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
  - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
  - > Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs

- 2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
- 3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center

**விசேட குறிப்பு:** மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

- 1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
  - ≽ நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.

🕨 மரங்கள்,மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.

- 🗲 சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
- நிலத்திலிருந்து திடீரென நீரூற்றுகள், சேற்று நீர தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீரூற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
- 2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
- 3. மேலும்,பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்

**குறிப்பு**: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Issued by:

Approved by:

Sayer

(for) Director

**Duty Officer** 

Landslide Research and Risk Management Division National Building Research Organisation Date and time issued: 2018/05/21 05.00 hrs.