Landslide Early Warning තායයැම් පිළිබද පුර්ව අතතුරු ඇඟවීම ගණ්ණ්ඩිඛ (மුන්කේණ්ඩ්ස්කෙස

From 20:00hrs on 20.05.2018 to 20.00hrs on 21.05.2018 20.05.2018 දින.20.00, සිට 21.05.2018දින 20.00.දක්වා 20.05.2018 ගණා 20.00 இலிருந்து 21.05.2018 ගණා 20.00 வரை

## NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION



ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் No. 99/1, Jawatta Road, Colombo 05, අංක. 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05.

இல.99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 05

| Tele./දූ.ක./தொ.(   |  | 8⊔-0112588946  |                         | Fax/ෆැක්ස්/தொ       | г. <b></b> Б-0112589943 |                |
|--|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| Warning level 1: Wa  |  | itch   | Color Code:             | Yellow              |                         |                |
|  |  | සිලිමත්බව  | වර්ණ කේතය:              | කහ                  |                         |                |
|  |  | <b>பதானிப்பு</b>   | வர்ண குறியீடு           | : மஞ்சள்            |                         |                |
| Nature of warning:   |  | Since the rainfall wit   | hin the past 24 h       | ours has exceeded   | 75mm, if the rain       |                |
|  |  | continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls,   |                         |                     |                         |                |
|  |  | cutting failures and ground subsidence.  |                         |                     |                         |                |
| අනතුරු ඇඟවීමේ<br>ස්වභාවය   |  | පසු ගිය පැය 24 තුල වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව  |                         |                     |                         |                |
|  |  | තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බැවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළිමේ, පස්   |                         |                     |                         |                |
|  |  | කණ්ඩ් කඩා වැටීමේ සහ පොදොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබදව   |                         |                     |                         |                |
|  |  | වීමසිලිමත් වන්න.   |                         |                     |                         |                |
|  |  |  |                         | ചെടുക്കുറിക് വരുവരി | ம்ச்சி 75 மிமீ களை      | மேவியள்ளகனால்- |
| எச்சரிக்கையின் தன்மை   |  | கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்-<br>மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, |                         |                     |                         |                |
|  |  | நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின்   |                         |                     |                         |                |
|  |  | சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும்.  |                         |                     |                         |                |
| Locations at potential risk – නායයෑමේ අවදානම පැවතිය හැකි පුදේශ-கனதியான அபாயமுள்ள |  |  |                         |                     |                         |                |
| இடங்கள்  |  |  | 1 2                     | ARTIN LIPRON        | -                       |                |
|  |  |  |                         |                     | Areas and pla           | ces which need |
|  |  | _  |                         |                     | special a               | attention      |
|  |  |  | ivisional Secretariat D | Division            | 0 1                     |                |

| <b>Divisional Secretariat Division</b> |
|--|
| පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය                |
| பிரதேச செயலக பிரிவு                    |

Areas and places which need special attention විශේෂ අවධානය යොමුකළ යුතු පුදේශ හා ස්ථාන ඛ්රීප්‍ය සබගර දුනුමාර ව්රිදුන් මුදුම් වාර්තුවේ වර්ග විදුන් සහ විදුන් වර්ග විදුන් සහ විදුන් වර්ග විදුන් විදුන්ව විදු

Kegalle

කෑගල්ල

கேகாலை

Rambukkana, Kegalle and Warakapola divisional secretariat divisions and surrounding areas.

රඹුක්කන, කෑගල්ල, වරකාපොල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට පුදේශ. .

இறம்புக்கணை, கேகாலை, வறக்காப்பொல பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும். All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions.

අදාල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුල පිහිටි කදුකර බෑවුම් හා ඒ ආශිුත පුදේශ තුල පිහිටි නිර්මිත.

பிரதேச செயலக பிரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள்.

**Specially:** All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO.

EMERGENCY OPERATIONS DIVISION

Exercised of the second

RECEIVED | 20 Date : 2018 05 / 20

Time: 0815 hc

0 (Ops)/DO/ADO

| Colembo     | Balangoda, Imbulpe, Opanayaka, Weligepola, Godakawela, Kolonna, divisional secretariat divisions and surrounding areas. | , with failures. |
|-------------|---|------------------|
| Ratnapura   | බලන්ගොඩ, ඉම්බුල්පේ, ඕපනායක, වැලිගෙපොල,  |                  |
| රත්නපුර     | ගොඩකවෙල, කොලොන්න යන පුාදේශීය ලේකම්<br>කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට පුදේශ.   |                  |
| இரத்தினபுரி | the visions on the possession of slope, out slope and retaining   |                  |
|             | பலாங்கொட, இம்புல்பே, ஓப்பநாயக்க,<br>வெலிகபொல கொடக்காவெல், கொலன்ன பிரதேச<br>செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.           |                  |
| Kurunagala  | Rideegama, Ibbagamuwa, Mawathagama, Mallawapitiya divisional secretariat divisions and surrounding areas.               |                  |
| කුරුණෑගල    | රිදීගම, ඉබ්බාගමුව, මාවතගම, මල්ලවපිටිය   |                  |
| குருணாகலை   | පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට පුදේශ.  |                  |
|             | ரிதீகம், இப்பாகமுவ, மாவத்தகம், மல்லவபிட்டிய<br>பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.                                |                  |
|             | Haldummulla divisional secretariat division and surrounding areas.  |                  |
| Badulla     | ිම ප්රථාන කාර්ථම කොමහර හැරණ වේද උප්සේවෙන මිම, අවාම  |                  |
| බදුල්ල      | හල්දුම්මුල්ල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සහ ඒ<br>අවට පුදේශ  |                  |
| பதுளை       | ஹல்துமுல்ல பிரதேச செயலக பிரிவும்<br>சுற்றுப்புறங்களும்.   |                  |
|             | Pasbage Korale and Ganga-Ihala Korale divisional secretariat division and surrounding areas.                            |                  |
| Kandy       | පස්බාගේ සහ ගඟ ඉහල කෝරලය යන පුාදේශීය<br>ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ඒ අවට පුදේශ.  |                  |
|             | பஸ்பாகே கோரளை, கங்க இஹல கோரளை<br>பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.  |                  |
| Colombo     | Seethawaka divisional secretariat division and surrounding areas.   | Malderice .      |
| කොළඔ        | සීතාවක පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සහ ඒ අවට<br>පුදේශ  |                  |
| கொழும்பு    | சீதாவக்க பிரதேச செயலக பிரிவும் சுற்றுப்புறங்களும்.  |                  |

| Colombo  | Be vigilant on the possibility of slope, cut slope and retaining wall failures.                           |  |  |
|----------|---|--|--|
| කොළඹ     | බෑවුම් සහ රැදවුම් බැමි ආශුිත කඩා වැටීම් පිළිබද පරීක්ෂාකාරී වන්න.  |  |  |
| கொழும்பு | வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள், தடுப்புச்சுவர்கள் நிலவெட்டுசாய்வு என்பவற்றிற்கு அருகில்<br>வசிக்கும் மக்கள். |  |  |
|          | Be vigilant on the possibility of slope, cut slope and retaining wall failures.                           |  |  |
| Gampaha  | බෑවුම් සහ රැඳවුම් බැමි ආශුිත කඩා වැටීම් පිළිබඳ පරික්ෂාකාරී වන්න.  |  |  |
| ගම්පහ    |   |  |  |
| கம்பஹா   | வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள், தடுப்புச்சுவர்கள் நிலவெட்டுசாய்வு என்பவற்றிற்கு அருகில்<br>வசிக்கும் மக்கள். |  |  |
|          |   |  |  |

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

- 1. පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.
  - 🕨 පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හෑරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
  - කුමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
  - 🕨 ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ කුමික වර්ධනය වීම
  - 🕨 එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
- 2. එවත් තායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්තට ලැබෙන පුදේශ වලිත් හැකි ඉක්මතින් ඉවත් වත්ත.
- 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන පුදේශ වල ජිවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරික්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

**සැ.යු:** ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධාඃස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

- 1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
  - Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
  - > Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
  - > Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
  - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
- 2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
- 3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

**Note**: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center

விசேட குறிப்பு: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்