Landslide Early Warning

නයෙමු පිළිබඳ පෙර අනතුරු ඇඟවීම

மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை

Message ID: LEWM-15-12-2023-1530-95

Update: 95 th update

Validity Period: From 15:30 hrs on 15.12.2023 To 15:30 hrs on 16.12.2023



NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் No. 99/1, Jawatta Road, Colombo 05. අංක. 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05. இல. 99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 05.

Tel./දූ. ක./தொ.பே - 0112552220

Fax/ෆැක්ස්/கொ. - 0112589943

Warning level 1: Color Code:

Watch Yellow.

අදියර 1 : වර්ණ කේතය: විමසිලිමත්

කහ

எச்சாிக்கை மட்டம் 1: வர்ண குறியீடு:

அவதானிப்பு மஞ்சள்

Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.

පසු ගිය පැය 24 තුල වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළිමේ, පස් කණිඩ් කඩා වැටීමේ සහ පොළොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබදව විමසිලිමත් වන්න.

24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும்.

Warning level 2: Color Code:

Alert Amber

අදියර 2 : වර්ණ කේතය:

வர்ண குறியீடு:

අවධාන

எச்சாிக்கை மட்டம் 2:

ඇම්බර්

எச்சரிக்கை செம்மஞ்சள் Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises.

පසුගිය පැය 24 තුළ, වර්ෂාපතනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩ් කඩා වැටීම් අවධානම පිළිබද අවධානයෙන් සිට අවශා වූවහොත් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සුදානම් වන්න.

24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இழந்து-விழுகை, பாறை-விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து-விழுகை மற்றும் தரை-உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன்-தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார் நிலையில் இருக்கவும்.

Warning level 3: Color Code:

Evacuation Red

අදියර 3 : වර්ණ කේතය:

ඉවත්වීම රතු

எச்சாிக்கை மட்டம் 3:

வர்ண குறியீடு:

வெளியேறுகை சிவப்ப

Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.

පසුගිය පැය 24 තුළ, වර්ෂාපතනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීම් සහ පස් කණ්ඩ් කඩා වැටීමේ අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න.

மணித்தியாலங்களில் 24 மழைவீழ்ச்சி 150 மி.மீ மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இழந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் அபாயங்களை தவிர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு வெளியேறவும்.

Locations for Potential Risk නායෙලම් අවදනම පචතිය හකි පුදේශ fdjpahd mghaKs;s ,lq;fs;

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			, , <u>1</u> , ,
District	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)
_	Passara,	TT 1' E1	
	Ella and	Hali Ela	
Badulla	Haldummulla	Divisional Secretariat	
Daguna	Divisional Secretariat	Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and	
	Division(s) (DSD) and	surrounding areas.	
	surrounding areas.	Juitounanig arous.	
	* Nagoda		
Colle			
Galle	Divisional Secretariat		
	Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
	Walasmulla,	-	
	Walasmulia, Katuwana,		
	Ratuwana, Beliatta and		
	Okewela		
Hambantota			
	Divisional Secretariat		
	Division(s) (DSD) and		
	surrounding areas.		
	Walallawita,	Ingiriya and	
	Agalawatta and	Palindanuwara	
77.1	Horana	amiduid ward	
Kalutara	District 1.0	Divisional Secretariat	
	Divisional Secretariat	Division(s) (DSD) and	
	Division(s) (DSD) and	surrounding areas.	
	surrounding areas. Pathadumbara,		
	Ududumbara,	Pasbage Korale,	
	Medadumbara,	Thumpane and	
	Gangawata Korale and	Yatinuwara	
Kandy	Udapalatha		
	•	Divisional Secretariat	
	Divisional Secretariat	Division(s) (DSD) and	
	Division(s) (DSD) and	surrounding areas.	
	surrounding areas.		
	Galigamuwa	↑ Dehiowita	
Kegalle	Divisional Secretariat	Divisional Secretariat	
_	Division(s) (DSD) and	Division(s) (DSD) and	
	surrounding areas.	surrounding areas.	
	Mawathagama,		
	Polgahawela and		
	Rideegama		
Kurunegala	D		
	Divisional Secretariat		
	Division(s) (DSD) and		
	surrounding areas.		

	Laggala Pallegama,		
	Ambanganga Korale,		
	Naula and		
	Ukuwela		
Matale	333 1, 333		
	Divisional Secretariat		
	Division(s) (DSD) and		
	surrounding areas.		
	Kotapola and	Athuraliya and	
	Pitabeddara	Pasgoda	
	Tituocaara	T usgodu	
Matara	Divisional Secretariat	Divisional Secretariat	
	Division(s) (DSD) and	Division(s) (DSD) and	
	surrounding areas.	surrounding areas.	
	Ambagamuwa,	surrounding areas.	
	Hanguranketha and		
NT 171'	Walapane		
Nuwara Eliya			
	Divisional Secretariat		
	Division(s) (DSD) and		
	surrounding areas.		
	Weligepola,	Balangoda,	
	Eheliyagoda,	↑ Kiriella,	
	Kuruwita,	Imbulpe,	
	Elapatha and	Nivithigala and	
Ratnapura	Openayake	Kalawana	
	Divisional Secretariat	Divisional Secretariat	
	Division(s) (DSD) and	Division(s) (DSD) and	
	surrounding areas.	surrounding areas.	

Note: \uparrow shifted one level up, $\uparrow \uparrow$ shifted two levels up, \downarrow shifted one level down, $\downarrow \downarrow$ shifted two levels down. *newly added with the last update

Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas and given weather forecast by meteorological department of Sri Lanka

Areas and places which need special attention

All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions අදල පුණද්ශීය ලේකම් කෙඞ්ඨශ තුල පිහිටි කඳුකර බඬුම් හාඒ ආශිත පුදේශ තුල පිහිටි නිර්මිත

gpuNjr nrayf gphptpDs;shd rfy kiyg;ghq;fhd gFjpfs;; kw;Wk; ntl;lg;gl;l epyr; rha;Tfs;;

Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO.

විශේෂ: ජතික ගෙඩනඟිලි පර්යේෂණ සංවිධනය විසින් නාය ඉම් අවදනමක් ඇති ලෙස පූර්වයෙන් හදුනාගෙන ඇති පුදේශ

tpNrlkhf: NBROtpdhy; Kd;dh; milahsg;gLj;jg;gl;l kz;rhpTf;fhd VjepiyAs;s rfy gpuNjrq;fs;.

ව්ශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

- පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.
 - පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
 - කුමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
 - 🗲 ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ කුමික වර්ධනය වීම්
 - 🗲 එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
- 2. එවත් නායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන පුදේශ වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න.
- 3. ්රීට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන පුදේශ වල ජිවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරික්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

සැ.යු: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධාස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

- Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
- 2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
- 3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

விசோட குறிப்பு: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

- பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
 - நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
 - மரங்கள்,மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
 - 😕 சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
 - > நிலத்திலிருந்து திடீரென நீரூற்றுகள், சேற்று நிர தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீரூற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
- மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
- 3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.

குறிப்பு: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Previous Message	: ID	LEWM-	·14-12	-2023-1530-94
------------------	------	-------	--------	---------------

Annroved by: Issued by: 15-12-2023, 15:30 hrs Date and time issued **Duty Officer**

Landslide Research and Risk Management Division

Director - LRRMD

National Building Research Organisation