Locations of potential risk නායයෑමේ අවදානම පැවතිය හැකි පුදේශ ස

கனதியான அபாயமுள்ள இடங்கள்

	Divisional Secretariat Divisions and Locations						
District	Level 1 (Yellow) Level 2 (Amber) Level 3 (Red)			Remarks			
Rathnapura X		Ayaganma Kahawatta Kalawana Kiriella Kolona Nivitigala Pelmadulla Balangoda * Godakawela * Imbulpe * Opanayaka * Weligepola* Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Ratnapura Elapatha Kuruwita Ehaliyagoda Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions අදාල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුල පිහිටි කළුකර බෑවුම් හා ඒ අාශිත පුදේශ තුල පිහිටි නිර්මිත පිළුණේ කුල පිහිටි නිර්මිත පිළුණේ කළුණේ පිළුණේ පළම් පළම් පිළුණේ පළම් පළම් පළම් පළම් පළම් පළම් පළම් පළම්			
Kegalle	Warakapola Divisional secretariat division and surrounding areas.	Galigamuwa Kellgalle Mawanalle Yatiyanthota Rambukana* Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Bulathkopitiya Dehiovita Deraniyagala Ruwanwella Aranayaka* Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	විශේෂ: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයෑමේ අවදානමක් ඇති ලෙස පුර්වයෙන් හදුනාගෙන ඇති පුදේශ விசேடமாக: NBROவினால் முன்னர் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான			
Kandy +	Thumpane Divisional secretariat division and surrounding areas.	Pasbage Korale GangaIhala Korale * Udapalatha * Doluwa Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Salesto Santa Sant	ஏதுநிலையுள்ள சகல பிரதேசங்கள்.			
Matale 🔭	Matale, Rattota, Ukuwela Divisional secretariat division and surrounding areas.	Franche Yenyambora, A Regalle. Belamko mesarola divisional si mosarbig sixas.	wayake Alf mountain optiya aones aod ro aces, seed and sid side a surfa side a surf	is areas, minimality and assemble the relevant and assemble transdebres recommendation and assemble transfer a			

			Ambagamuwa	
		Nuwara Eliya	Kothmale *	
Nuwara Eliya		Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	
Badulla	Haldumulla Divisional secretariat division and surrounding areas.			
Kalutara		Agalawatta Bulathsinhala Ingiriya Walalawita Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Palinda Nuwara Divisional secretariat division and surrounding areas.	
Galle			Elpitiya Galle Four Gravest Nagoda Neluwa Thawalama Divisional secretariat division and surrounding areas.	
Kurunagala /	Ibbagamuwa Malwalapitiya Mawathegama Rideegama Divisional secretariat divisions and surrounding areas.	Access against divisit	Mariana Mar	A TODASS
	Seethawakka Divisional secretariat division and	Four Crayols divisional let unternatrig sives. Hegypol errad gue Cilio 10	Sections Special and a section of the section of th	

	surrounding areas.		
Note: *Shifted to	o the upper level		

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

- 1. පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.
 - 🗲 පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
 - 🕨 කුමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
 - ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ කුමික වර්ධනයවීම්
 - එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
- 2. එවත් තායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්තට ලැබෙත පුදේශ වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න.
- 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය ව්යහැකි යැයි අනුමාන කරන පුදේශ වල ජිවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරික්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

සැ.යු: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධාස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

- 1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - > Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - > Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
- 2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above prelandslide signs.
- 3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center

விசேட குறிப்பு: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

- 1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
 - நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
 - 🕨 மரங்கள்,மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
 - சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
 - நிலத்திலிருந்து திடீரென நீரூற்றுகள், சேற்று நீர தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீரூற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
- 2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
- மேலும்,பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்

குறிப்பு: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Issued by:

Approved by:

Duty Officer

Director

Landslide Research and Risk Management Division
National Building Research Organisation

Date and time issued:
2018/05/21 16.00 hrs.

EMERGENCY OPERATIONS DIVISION

RECTAMENTAL LANGUAGE

16:46 hrs

Time B

(Open)/DO/ADO