

FICHES « METHODES » : SPECTROPHOTOMETRE

MANIPULATION SIMPLIFIEE DE L'APPAREIL :

1- Brancher le spectrophotomètre à l'ordinateur
2- Ouvrir le logiciel « SPID-HR » (menu démarrer)




① Cliquer sur l'icône « temps réel » : le spectro clignote (on vérifie ainsi qu'il est bien relié à l'ordinateur)

② Cliquer sur l'icône « affichage des couleurs » : le spectre d'émission du visible apparaît


③ Cliquer sur la fenêtre «Beer-Lambert » :
→ le logiciel demande de faire le blanc et d'afficher en absorbance
→ cliquer sur OK
→ préparer une cuve avec la solution pour faire le blanc (solvant utilisé) et placer la cuve dans l'appareil

④ Cliquer sur l'icône « faire le blanc »
→ courbe affichée
→ cliquer sur fermer

⑤ Cliquer sur « paramètre » :
→ sélectionner acquisition
→ choisir le filtrage « faible » conseillé
→ sélectionner un moyennage de « 8 »
→ afficher en absorbance et OK



MESURER DES ABSORBANCES « A » d'échantillons :



③ Sélectionner à nouveau la loi de Beer-Lambert :

- dans la fenêtre en bas à gauche ⓘ sélectionner la longueur d'onde λmax à utiliser pour l'étude

→ introduire chaque cuve dans le spectrophotomètre (vérifier que la cuve est bien enfoncée)

- relever la valeur de l'Absorbance dans la bande verticale à gauche