1. Contexte et objectifs

CEA + AM + explications machine (vite fait)

2. Travaux réalisés

2 obligations :

- Garder la dynamique de l'image tout au long des conversions (float 4 octets) - Ne modifier aucun / les pixels "pertinents" de l'image lors des conversions et des prétraitements

3. Prochaines étapes

Mire: