# Relatório Apontamentos Centro Trabalho - SF0412

(7) Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

# Relatório Apontamentos Centro Trabalho - SF0412

## Visão Geral do Programa

Inicialmente é feita a seleção, parametrização e em seguida é definido o destino da impressão, bem como a forma de execução.

# Relatório Apontamentos Centro Trabalho – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Esta tela permite selecionar as informações que farão parte do relatório.
-------------------	---

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Informar faixa inicial e final do código de grupo de máquina.
Centro Trabalho	Informar faixa inicial e final do código de centro de trabalho.
Data	Informar faixa inicial e final da data.

### Relatório Apontamentos Centro Trabalho – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Esta tela permite parametrizar as informações que irão participar das informações
---

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área Produção	Informar área de produção para emissão do Relatório Apontamentos Centro Trabalho.
Reportes de Parada	Quando assinalado, são consideradas as informações referentes os Reportes de Parada.
Reportes de Operação	Quando assinalado, são consideradas as informações referentes os Reportes de Operação.
Imprime	Permite imprimir os Tempos do Reporte ou Dados da Ordem.
Reporte Itens Controle	Quando assinalado, são consideradas as informações referente ao Reporte de Itens de Controle.

# Relatório Apontamentos Centro Trabalho – Pasta Impressão

Macro desconhecida:'rate'

documento\_de\_referencia | manufatura | chao\_de\_fabrica | sfc | versao\_12 | relatorio\_apontamentos\_centro\_trabalho | sf0412

