

Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade - CQ0101

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade - CQ0101

Objetivo da tela: Permitir a manutenção nos parâmetros que orientarão o funcionamento do módulo Controle da Qualidade.

Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Tipo CQ

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Implantar Lote Avançado	Quando acionado, apresenta o programa Implantação Lote Avançado (CE0130).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Controle Qualidade	Selecionar o parâmetro que identifica o Tipo de Controle de Qualidade que deve ser aplicado para o Item cadastrado. As opções disponíveis são: - Não tem CQ – Este campo deve ser identificado caso a empresa não trabalhe com controle de qualidade. - Só Gera Roteiro – Neste tipo será impresso o roteiro de inspeção, porém não serão utilizados os processos de comutação e skip-lote. Permite rastreabilidade. - CQ Total – Com esse tipo de controle será possível ter impressos no roteiro C.Q. os exames do controle da qualidade amarrados aos itens da engenharia, ou então, ter a possibilidade de analisar o histórico de recebimentos de lotes aceitos ou rejeitados e o tipo de inspeção do fornecedor, no módulo Compras.
Plano NQA Atenuada Plano NQA Severa	Se o tipo de inspeção for NORMAL, sempre será selecionado o Plano NORMAL. Os critérios para especificação do Plano são: Horizontal, Diagonal, Vertical, Tabela. Caso seja optado por Horizontal, Diagonal ou Vertical será assumido o Plano NORMAL, seguindo as especificações abaixo para tornar a inspeção mais severa ou atenuada, e o tipo de inspeção da relação item x fornecedor: - Horizontal – Trabalha com NQA. Quando a inspeção é SEVERA, o programa mantém a mesma amostra, mas assume o NQA anterior e o número de aceitos e rejeitos deste NQA, ou seja, assume o NQA a esquerda do NQA especificado, tornando a inspeção mais severa. - Vertical – Trabalha com o Tamanho de Amostra. Quando a inspeção é SEVERA, o programa mantém o mesmo NQA informado no exame, mas assume o tamanho de amostra inferior e o número de aceitos e rejeitos deste tamanho de amostra, tornando a inspeção mais severa. Quando a inspeção é ATENUADA, o programa mantém o mesmo NQA informado no exame, mas assume o tamanho de amostra superior ao da inspeção normal e seu número de aceitos e rejeitos, tornando a inspeção mais atenuada. - Diagonal – Trabalha com o NQA e o Tamanho de Amostra. Quando a inspeção é SEVERA busca o NQA anterior (à esquerda) e a amostra inferior a da inspeção normal. Quando a inspeção é ATENUADA busca o NQA posterior, a direita do especificado no exame e a amostra superior ao da inspeção normal, tornando a inspeção mais atenuada. - Tabela – Para a inspeção SEVERA, o programa verifica o tipo de inspeção da relação item x fornecedor, se ela também for SEVERA, será assumido o PLANO SEVERO, senão será assumido o PLANO NORMAL. Para a inspeção ATENUADA, o programa verifica o tipo de inspeção da relação item x fornecedor, se ela também for ATENUADA, será assumido o PLANO ATENUADA, senão será assumido o PLANO NORMAL.
Gera Rastreabilidade	Quando assinalado, indica que o módulo Controle de Qualidade gera rastreabilidade para os lotes comprados, fabricados e vendidos.
Controle Versão Exame	Permitir que o usuário tenha a opção de utilizar ou não o controle de versão nos exames. Quando o parâmetro "Controle Versão Exame" estiver desmarcado, o cadastro de exames (CQ0105) deve: - Permitir alterar e eliminar exames com situação "Liberada". No caso da eliminação, só será possível se o exame não possuir outros relacionamentos; - Desabilitar os botões "Gerar Nova versão", "Liberar versão" e "Exportação"; - Ao incluir um novo exame e informar um código que já existe, não deve sugerir uma nova versão, mas deve mostrar mensagem de erro informando que o exame já existe ao confirmar a inclusão do exame.

	Se o campo "Controle Versão Exame" estiver marcado , o CQ0105 não deve permitir dar manutenção em um exame já liberado, botões "Gerar Nova versão", "Liberar versão" e "Exportação" habilitados, e ao incluir um exame e informar um código que já existe, deve sugerir um novo código de versão em tela.
Confirma Senha	Quando assinalado, indica que o programa fará uma consistência das senhas dos usuários do controle de qualidade.
Catálogo Laudos	Selecionar o o diretório do catálogo de laudos no qual serão gravado os anexos do Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).

Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Tipo Inspeção

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Inspeção	É um conjunto de normas que visam determinar o tipo de inspeção a ser realizada para um item qualquer de um fornecedor. Inspeção Normal – Utilizada quando não há evidência de que a qualidade do produto a ser inspecionado é pior ou melhor do que o nível de qualidade especificado. Este tipo de inspeção geralmente é utilizado no início do sistema de comutação. Inspeção Severa – Este tipo de inspeção é utilizada quando houve uma queda no nível de qualidade do produto. Este tipo de inspeção é semelhante à inspeção normal, entretanto, requer maior severidade no critério de aceitação. No caso de melhoria da qualidade do produto pode-se voltar à situação anterior. Inspeção Atenuada – Este tipo de inspeção pode ser usada quando houve uma melhora no nível de qualidade do produto. Usa um nível de qualidade similar ao normal, no entanto, requer uma amostragem menor para a inspeção. No caso de haver uma rejeição, a inspeção volta a ser normal. Importante: A inspeção para um item pode ser alterada automaticamente pelo sistema, com base nos lotes recebidos e rejeitados, seguindo regras estabelecidas pelo Sistema de Comutação. Severa para Normal – Se dentre 5 lotes consecutivos todos tiverem sido aprovados passa para o tipo de inspeção Normal. Normal para Atenuada – Se dentre 10 lotes consecutivos nenhum for rejeitado, passa para o tipo de inspeção Atenuada. Normal para Severa – Se dentre 5 lotes consecutivos 2 tiverem sido rejeitados na inspeção original, passa o tipo de inspeção para Severa. Atenuada para Normal – Se um lote for rejeitado, passa a inspeção Normal.

Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Preferencial

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Skip Lote	Neste processo (utilizado somente para Inspeções Preferenciais) nem todos os lotes recebidos são inspecionados; os lotes serão ou não inspecionados de acordo com o que o usuário definir nos parâmetros do módulo. O Skip Lote pode ser: • Percentual: O percentual informado nos Parâmetros do módulo Controle da Qualidade se referem ao número de lotes que possivelmente serão inspecionados. Desta forma, se for parametrizado que um item possui Controle da Qualidade (CQ0113), sua criticidade é "X" com nível de inspeção preferencial "Bom" e nos parâmetros do CQ "Bom" equivale a 80%, significa que cada Recebimento tem 80% de chance de ser direcionado para o depósito de CQ. Logo em 80% dos recebimentos deste item, o programa do Recebimento mostrará automaticamente o depósito de CQ e será gerado o roteiro de inspeção com a quantidade total do lote.  Nota: Para os tipos de inspeção normal, severa e atenuada sempre será sugerido o depósito de Controle da Qualidade. • Número de Lotes: Quando o Skip-Lote for por número de lotes, a tabela de probabilidade vai indicar, dentro de uma sequência de recebimentos, qual deles será inspecionado.  Exemplo: Inspeção Preferencial por número de lotes. Considere o item X com inspeção Preferencial Bom, criticidade X e a tabela abaixo: Isto quer dizer que o sistema contará os recebimentos do item X. Nos cinco primeiros não será sugerido o depósito de CQ, mas no sexto recebimento o sistema sugerirá o depósito de CQ e gerará o roteiro de inspeção, caso o depósito não seja alterado. Entenda-se por recebimento uma sequência do item da nota ou uma nota. Explicando melhor:

- Se o usuário digitar em uma mesma nota fiscal 6 sequências com o item X, o depósito das 5 primeiras sequências não será o de CQ. O mesmo ocorre se o usuário digitar 6 notas fiscais diferentes, cada uma contendo sequência como o item X (não importa que a nota tenha outras sequências com outros itens), nas 5 primeiras notas, o item X não será destinado para CQ, porém nas sexta nota será, com também na sexta sequência do item X um uma mesma nota fiscal.

Exemplo:

Um item com criticidade "X", com nível de inspeção preferencial "BOM" e nos parâmetros do CQ "Bom" equivale a 80 lotes, significa que a cada 80 recebimentos deste item o próximo recebimento será inspecionado, ou seja, o programa do recebimento vai sugerir o depósito de CQ e será gerado o roteiro de inspeção com a quantidade total do lote.

Inspeção Preferencial

A preferencial é concedida mediante um contrato entre o fornecedor e a empresa (qualidade assegurada), a partir do qual a qualidade dos lotes de fornecimento são assegurados pelo fornecedor. Este tipo de inspeção será controlada pelo sistema de forma aleatória, podendo ser ou não inspecionados. Os níveis de inspeção preferencial são:

Bom, Ótimo, Excelente.

Os itens de qualidade preferencial serão inspecionados de acordo com a tabela de probabilidade do sistema, definida na função Parâmetros Controle de qualidade (CQ0101), pelo usuário, e com a criticidade do item.

Nota:

Caso haja alguma rejeição, a inspeção deste item deverá voltar ao tipo de inspeção normal.

Criticidade: Classificação atribuída ao item quanto ao comprometimento que este gera no processo de fabricação, se houver uma falha no Controle da Qualidade.

X – item que representa uma "parada" na produção e que não pode ser retrabalhado, o que implica em necessidade de qualidade assegurada.

Y – item que pode ser retrabalhado, embora represente uma "queda" no ritmo de produção.

Z – item que pode ser retrabalhado sem comprometer a produção.

Estes índices de criticidade estão vinculados aos conceitos de Bom, Ótimo e Excelente, estabelecendo-se uma relação para cada um destes.

Esta relação depende do tipo de skip-lote informado nos parâmetros do CQ, por percentual ou por número de lotes.

No programa CC0105 – Relação Item x Fornecedor, é definido o tipo de inspeção que o item receberá de acordo com seu fornecedor (pode ser definido mais de um tipo de inspeção para o mesmo item, desde que ele tenha mais de um fornecedor).

Todos estes parâmetros influenciam no direcionamento dos lotes recebidos para o depósito de CQ, ou seja, o controle é efetuado pelo recebimento de acordo com estes parâmetros.

Nota:

O recebimento não direciona de forma automática as operações com terceiros "tipo beneficiamento" para o depósito de Controle de Qualidade no momento da digitação. Mas se for informado este depósito de Controle de Qualidade de forma manual o roteiro é gerado.

[documento_de_referencia](#) [mcs](#) [controle_de_qualidade](#)
[versao_12](#) [datasul](#)
[manutencao_dos_parametros_do_controle_da_qualidade](#)
[cq0101](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso