

Manutenção Itens x Estabelecimento Controle da Qualidade - CQ0124

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção Itens x Estabelecimento Controle da Qualidade - CQ0124

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção das informações dos itens que são pertinentes ao módulo Controle da Qualidade por estabelecimento, permitindo que o sistema possa efetuar um tratamento diferenciado, de acordo com a necessidade de cada estabelecimento.
-------------------	--

Manutenção Itens x Estab CQ

Ação:	Descrição:
Tela de Criação de Fórmula	Quando acionado, apresenta a Tela de Criação de Fórmula (CD9925), na qual é possível efetuar a criação da fórmula considerando variáveis e outros recursos, bem como permite simular a fórmula e validar se ela será entendida pelo sistema.  Nota: Esse botão somente é habilitado ao acionar o botão Altera ocorrência corrente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o item do fornecedor que se deseja fazer a manutenção.
Estab	Exibe o estabelecimento para o qual serão definidos os dados de controle de qualidade do item.
Controle Qualidade	Quando assinalado, indica que o item cadastrado é submetido a controle da qualidade. Se o item for um item de controle de qualidade, o programa Manutenção de Documentos (RE1001) verifica o nível de inspeção e o nível de qualidade aceitável e emite o roteiro de inspeção. O lote de material é transferido para o depósito de CQ, para inspeção e posterior aprovação. Se o item não for de controle de qualidade, os itens recebidos são colocados em depósito a ser designado pelo usuário.
Roteiro de Inspeção Antecipado	Quando selecionado, indica que o item do sistema permite vincular, as notas fiscais, os roteiros de inspeção criados por meio do Digitação de Resultados - Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240) que já foram digitados. A associação destes roteiros poderá ser feita por meio do Recebimento Fiscal (RE1001) ou Recebimento Físico (RE2001).
Criticidade	Exibe o nível de criticidade atribuída ao item cadastrado. Importante: Criticidade é uma classificação atribuída ao item quanto ao comprometimento que este gera no processo de fabricação, se houver uma falha no controle da qualidade. Os tipos de criticidade são: - Criticidade X: O item não pode ser retrabalhado o que resulta em uma "parada" na produção. - Criticidade Y: O item pode ser retrabalhado, mas provoca uma "queda" na produção. - Criticidade Z: O item pode ser retrabalhado e não compromete a produção.
Cálculo Qtde Embalagens	Exibe a fórmula a ser considerada para o cálculo da quantidade de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.  Nota: A informação desse campo será utilizada para definir a quantidade de embalagens a serem abertas no Recebimento Fiscal (RE1001) e Recebimento Físico (RE2001). Recomenda-se que a elaboração da fórmula seja efetuada com o auxílio da Tela de Criação de Fórmula (CD9925), que pode ser acessada por intermédio do botão Tela de Criação de Fórmula.

Conteúdos Relacionados:

[Função Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado Antecipado \(CQ0240\)](#)

[Função Manutenção de Documentos \(RE1001\)](#)

[Função Recebimento Físico \(RE2001\)](#)

[documento_de_referencia](#) [mcs](#) [controle_de_qualidade](#)

[versao_12](#) [datasul](#)

[manutencao_itens_x_estabelecimento_controle_da_qualidade](#)

[cq0124](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)