

Geração Roteiro Inspeção pela transferência de material do estoque para depósito CQ

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

Geração Roteiro Inspeção pela transferência de material do estoque para depósito CQ

Visão Geral do Programa

A transferência de material do estoque para um depósito de Controle da Qualidade normalmente ocorre quando um determinado lote de material apresentar defeitos e necessitar de uma inspeção para poder ser utilizado na produção. Outra possibilidade é a de existir um material há muito tempo no depósito cujo prazo de validade esteja vencido. Neste caso é necessário fazer a transferência para um depósito de CQ. Quando se tratar de transferência para o Depósito de Controle de Qualidade, o programa gera automaticamente a Ficha de Inspeção.

O processo inverso, porém, não é possível por este meio, sendo necessário efetuar as Saídas do depósito de controle de qualidade por meio do programa de Retorno de CQ0210.

Para mais detalhes sobre essa função, consultar o programa [Transferências Depósitos \(CE0206\)](#).

Objetivo da tela:	É a geração automática do roteiro de inspeção ao se fazer a transferência de um lote de material de um depósito do estoque para um depósito específico do controle de qualidade.
-------------------	--

[documento_de_referencia](#) [mcq](#) [controle_de_qualidade](#)
[versao_12](#) [datasul](#)

[geracao_roteiro_inspecao_pela_transferencia_de_material_do_estoq](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso