

Concentração / PPM Recebimento x Controle da Qualidade - CQ0503

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Concentração / PPM Recebimento x Controle da Qualidade - CQ0503

Visão Geral do Programa

O Fator de Concentração ou PPM é um teor do princípio ativo de um item. Os itens avaliados por esse fator são geralmente utilizados pelas indústrias farmacêutica, alimentícia e química.

Objetivo da tela:	Permitir a emissão de dados correspondentes à concentração / ppm (partes o milhão) do item, informada pelo fornecedor, comparados com o resultado da análise do controle de qualidade.
-------------------	--

Concentração / PPM Recebimento x Controle da Qualidade – Pasta Seleção

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir a faixa de códigos do estabelecimento correspondente aos roteiros de inspeção.
Item	Inserir a faixa de códigos do item a serem listados.
Emitente	Inserir a faixa de códigos do emitente dos roteiros de inspeção a serem listados.
Roteiro Inspeção	Inserir a faixa de códigos dos roteiros de inspeção a serem listados.
Data Inspeção	Inserir faixa de data de inspeção dos roteiros de inspeção a serem listados.

Concentração / PPM Recebimento x Controle da Qualidade – Pasta Classificação

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Selecionar a ordem inicial de dados pela qual será emitida a listagem. As opções disponíveis são: • Por Fornecedor; • Por Item; • Por Curva ABC de Variação.

Concentração / PPM Recebimento x Controle da Qualidade – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Função Manutenção de Itens \(CD0204\)](#)

