

Consulta do Equipamento na Calibração - GC0701

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Consulta do Equipamento na Calibração - GC0701

Visão Geral do Programa

Permitir que sejam consultados os equipamentos da calibração, inclusive com os apontamentos referentes ao processo de calibração.

 **Pré-requisitos:**
[Manutenção do Equipamento na Calibração \(GC0104\)](#)

Equipamentos na Calibração – GC0701 - Pasta Detalhes

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Equipamentos na Calibração, é possível visualizar detalhes sobre o equipamento na calibração selecionado.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Consulta de Equipamentos	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Equipamento (MI0602), onde é possível realizar a consulta de informações sobre o equipamento selecionado.
Filtro de Equipamentos	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (GC0104D), onde é possível selecionar quais situações de equipamentos deverão ser visualizados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Apresenta o código e a descrição do equipamento selecionado.
Estado	Apresenta o estado do equipamento em relação à calibração.
Modelo	Campo documental. Define o modelo do equipamento.
Padrão	Estabelece se o equipamento é ou não um padrão para aferição de outros equipamentos.
Qtde Referências	Define o número de sub-padrões ou subdivisões (referências) que o equipamento tem. Exemplo: Temos uma caixa de padrões que possui em seu interior 10 blocos padrões com características diferentes. Neste caso, o equipamento é a caixa e o número de subdivisões que compõe o equipamento principal (caixa), igual a 10. Espera-se que o usuário cadastre 10 padrões ou subdivisões (isto não é estrutura de equipamentos).  Importante: Todo registro de equipamento de calibração terá no mínimo um registro de padrão do equipamento, independente de ser um padrão ou não.
Série	Campo documental. Define a série principal do equipamento. No cadastro de referência pode ser cadastrada uma série diferente para cada referência.
Frequência	Campo documental e informativo, define a frequência prevista para a calibração do equipamento. O planejamento das manutenções é feito através da utilização de planos de manutenção.
Unidade	Campo informativo e documental, define a unidade de medida em que está a frequência de calibração do equipamento (15 dias, semanas, meses, entre outros). O planejamento das manutenções é feito através da utilização de planos de manutenção.

Categorias	Exibe a categoria do equipamento. As opções possíveis são: • Calibrável: Define que o equipamento possui algum tipo de processo de calibração o qual terá associado a ele um certificado de calibração. Outra definição para calibrável é que são todos os equipamentos de inspeção e medição do processo, e sendo assim, necessitam estar em conformidade com os requisitos especificados para assegurar a qualidade e precisão do processo (críticos para o processo). • Orientativo: Define aqueles equipamentos que não influenciam diretamente no processo pois não afetam na sua qualidade, por isso não são feitos ensaios e calibrações com os mesmos. Neste caso, para estes equipamentos não serão gerados apontamentos de calibração ou certificados. • Ensaio: Define que o equipamento possui algum tipo de processo de ensaio ou verificação de funcionamento e que terá associado a ele um laudo ou documento que não vale como certificado. • Estudo R/R: Define que o equipamento possui algum tipo de processo de estudos de Repetitividade e Reprodutibilidade e que poderá ter associado a ele um laudo ou documento que não vale como certificado. • Não Calibrável: Define um equipamento que não tem nenhum processo de calibração ou ensaio. Neste caso, este equipamento não deveria ter informações cadastradas na calibração.
Classe	Define a qualidade e/ou precisão do instrumento.
Desativação	Exibe a data em que no cadastro de equipamentos, esse equipamento teve seu estado alterado para Suspenso, Vendido ou Inutilizado.
Método	Exibe qual o método utilizado para calibrar ou ensaiar o equipamento.
Laboratório	Exibe qual o laboratório padrão (interno ou externo) para a calibração ou ensaio do equipamento. Este laboratório será sugerido na geração do apontamento na calibração.
Técnico	Define o técnico padrão, responsável pela aprovação das calibrações ou ensaios do equipamento, caso no apontamento da calibração, o mesmo seja atualizado para o estado "Pendente de Aprovação" e seja solicitado o envio de E-mail. Seu Valor sugerido será igual ao técnico definido na Manutenção dos Parâmetros da Calibração (GC0101) .
Condição Operacional	Tem por objetivo definir a condição operacional do equipamento (ver Manutenção da Condição Operacional dos Equipamentos para Calibração (GC0106)).
Máquina	Exibe para qual máquina o equipamento ou instrumento está alocado na empresa. Esta informação é apenas informativa e é atualizada no movimento do equipamento na TAG, se o equipamento for definido como Instrumental.
Responsável	Exibe qual a pessoa responsável pelo equipamento ou instrumento na máquina na qual ele está localizado na empresa. Esta informação é apenas informativa e é atualizada no movimento do equipamento na TAG, se o equipamento for definido como Instrumental.
Local de Calibração	Exibe se a calibração é feita interna ou externamente.
Tipo de Leitura	Exibe se o equipamento apresenta leitura principal de forma Analógica ou Digital.
Situação de Compra	Exibe se o equipamento, no momento da sua compra, era Novo ou Usado.

Equipamentos na Programação – GC0701 - Pasta Referências

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Equipamentos na Calibração - Pasta Referências localizada, é possível visualizar as referências cadastradas para o equipamento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código da subdivisão do equipamento (referência) o qual pode ser um padrão ou não, seguindo a definição do equipamento a que está associado (Ver Manutenção do Equipamento na Calibração (GC0104)). O padrão serve para flexibilizar o cadastro de extensões do equipamento e que podem possuir critérios de aceitação diferentes ou valores nominais diferentes. Exemplo: Caixa de blocos com 10 blocos padrões. Neste caso, cada bloco poderá ter critérios de aceitação diferentes, valores de erro e incerteza diferentes no apontamento da calibração, quando do recebimento do certificado dos mesmos. Apesar de possuir características de estrutura de equipamento, não possui nenhuma associação com este cadastro. A referência deve ter código único no sistema.
Descrição	Exibe a descrição da referência do equipamento.
Série	Exibe a série da subdivisão do equipamento. Este campo é somente documental.
Padrão	Exibe se o equipamento é um padrão ou não.
Critério	Exibe, o critério de aceitação que irá validar a referência ou equipamento no apontamento da calibração.
Descrição	Exibe a descrição do critério, definida no seu cadastro (Manutenção dos Critérios de Aceitação da Família de Equipamentos (CD0909E)).
Desativação	Exibe qual a data de validade que a referência possui no sistema.

Equipamentos na Calibração – GC0701 - Pasta Fx. Medição

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Equipamentos na Calibração - Pasta Fx Medição, é possível visualizar as faixas de medição por referência.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código e a descrição da subdivisão do equipamento (referência) o qual pode ser um padrão ou não, seguindo a definição do equipamento a que está associado (Ver Manutenção do Equipamento na Calibração (GC0104))).
Seq.	Exibe a sequência de cadastro da faixa de medição do equipamento o qual pode possuir até 999 faixas cadastradas.
Descrição	Exibe a descrição do tipo de faixa de medição do equipamento.
Val Nominal	Exibe o valor nominal de faixa de medição do equipamento.
Um Méd	Exibe a unidade de medida, o valor nominal de faixa de medição do equipamento.
Inicial	Exibe o valor do limite inicial de faixa de medição do equipamento.
Final	Exibe o valor do limite final de faixa de medição do equipamento.
Um Med	Exibe a unidade de medida da faixa de medição do equipamento.
Resolução	Exibe o valor da menor escala de medição do equipamento para a faixa de medição. Exemplo: A resolução (menor valor na escala) de um paquímetro é de 0,02 mm.
Um Med	Exibe a unidade de medida da resolução do equipamento.

Equipamentos na Calibração – GC0701 - Pasta Apontamentos

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Equipamentos na Calibração - Pasta Apontamento, é possível visualizar os apontamentos na calibração, consultar o apontamento detalhado de uma ordem específica ou ainda apresentar o detalhamento da ordem selecionada.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (GC0701A), onde é possível definir uma data inicial para apresentação dos apontamentos.
Apontamento	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Apontamentos na Calibração (GC0702), onde é possível consultar as informações do apontamento da calibração.
Ordem	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Ordem de Manutenção (MI0704), onde é possível consultar as informações sobre a ordem de manutenção selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Manutenção	Exibe a data prevista de início da ordem de manutenção e/ou Apontamento.
Ord Manut	Exibe o número da ordem de manutenção ou apontamento na Calibração.
Descrição	Exibe a descrição da ordem de manutenção.
Status	Exibe o estado em que se encontra o apontamento na calibração.
Estado	Exibe o estado em que se encontra a ordem de manutenção.
Certificado	Exibe o código do certificado associado ao apontamento da calibração (se houver).
Arquivo	Exibe o código do arquivo associado ao certificado do apontamento da calibração (se houver).

 **Importante:**
Nessa consulta, o último apontamento que certificou o equipamento é apresentado na cor verde.

Parâmetro – GC0701A

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Equipamentos na Calibração - Pasta Apontamento, botão Parâmetro, é possível definir uma data inicial para apresentação dos documentos.  Nota: A data inicial é apresentada representando um período equivalente a aproximadamente dois anos de histórico, podendo ser alterada.
--------------------------	---

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mgc](#)

[calibracao_e_ensaios](#) [processo_consultas](#)

[consulta_do Equipamento na calibracao](#) [gc0701](#) [p12](#)

[versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)