

Curva ABC - População - MI0501

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Curva ABC - População - MI0501

Visão Geral do Programa

Os equipamentos são listados por ordem decrescente, considerado o número de manutenções por unidade e com definição da classe a que cada um pertence; os percentuais acumulados e relativos a cada classe estão definidos, de acordo com "Parâmetros" de Manutenção Industrial.

Curva ABC – População – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Inserir uma faixa de datas a serem consideradas para o relatório.
Estabelecimento	Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos a serem considerados para o relatório.
Equipamento	Inserir uma faixa de códigos de equipamentos a serem considerados para o relatório.
Família	Inserir uma faixa de códigos de famílias a serem consideradas para o relatório.
TAG	Inserir uma faixa de códigos de TAGs a serem considerados para o relatório.
Equipe	Inserir uma faixa de códigos de equipes a serem consideradas para o relatório.
Tipo Manutenção	Inserir uma faixa de códigos de tipos de manutenção a serem considerados para o relatório.
Unidade Negócio	Inserir uma faixa de unidades de negócio a serem consideradas para o relatório.

Curva ABC – População – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0501](#) [curva_abc_populacao](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso