

Manufatura - Linha Datasul - APS - Melhorando a performance do cálculo do APS no Datasul

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:30 min**

Dúvida

Como melhorar o tempo de execução do cálculo do **APS - Planejamento Avançado**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

Para manter uma base de dados performática é necessário eliminar informações que não são importantes para o cálculo do **APS**. Para realizar esta tarefa recomendamos verificar as seguintes questões:

Cadastro de itens

Verificar os itens que estão sem movimentação durante um determinado tempo e ainda estão ativos no Sistema - por exemplo itens sem movimentação durante 2 anos, e alterar a **Situação** do item no programa **CD0204 - Implantação de Item** para **totalmente obsoleto**.

Se não for possível obsoleter o item, alterar o parâmetro **Demanda** nos programas **CD1107 - Item Manufatura** e **CD1112 - Item x Estabelecimento**, para **Independente**, pois itens com esta parametrização não são calculados.

Para auxiliar na identificação dos itens sem movimento é possível utilizar o relatório **CE0921 - Itens Sem Movimentos**.

Todo item **não fabricado** ou **não utilizado na linha de produção** também deve ter o parâmetro **Demanda** alterado para **Independente**. Isto porque a função do **APS** é planejar a produção, assim não é necessário avaliar itens que não estão dentro deste contexto.

Operações

Pode-se também unificar as operações que irão ser processadas na mesma máquina. Muitas vezes no cadastro das operações na engenharia, programa **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item** a troca de uma posição da peça na máquina é considerada como uma nova operação, o que de fato não é necessário, pois a máquina ainda continua ocupada com a mesma peça. A sugestão para informar atividades diferentes é usar a ficha de método para a operação unificada.

Também deverá ser avaliado o **Nível de Alocação** dos grupos de máquinas no programa **DB0107 - Manutenção Grupo de Máquinas**. Este nível deverá ser informado nas máquinas

conforme a sequência normal de produção, para otimização do cálculo, onde o sequenciamento é feito calculando os grupos de máquina por estes níveis. É recomendado utilizar a opção **Calcular Nível GMs** do programa **DB0126 - Manutenção de Nível do GM**. Para mais informações sobre este conceito, assista o vídeo sugerido no tópico **Saiba Mais** deste artigo.

Importante verificar também o uso de **Recurso Secundário** e definição de **CT Válido** no programa **DB0109 - Manutenção Processo Fabricação Item**, pois quanto mais operações tiverem um ou ambos informados, mais restrições que precisam ser consideradas, elevando o tempo de processamento do cálculo do **Sequenciamento**.

Estruturas

Pode-se também rever os níveis de estrutura da engenharia, quanto mais níveis existir maior será o tempo de processo. Se um determinado material segue um determinado fluxo sem ser consumido no meio desse processo para um outro material, então podemos considerar que esta etapa é de um único nível. As vezes confunde-se níveis com operações, ou seja, colocando para cada operação um nível na estrutura do item, o que não é necessário, pois o mesmo segue um processo linear e estará pronto somente na última operação a ser processada.

Saldo estoque

Importante verificar também o volume de registros de saldo em estoque zerados, porque isto também diminui muito a performance do processo de atualização de dados, no que se refere a leitura de muitos registros da tabela **saldo-estoq** mas que a quantidade é zero - **saldo-estoq.qtidade-atu = 0**. Por este motivo deve-se executar o **CE0415 - Listagem Eliminação Dados Estoque**.

Pedidos e ordens

Pedidos de venda, ordens de produção e ordens de compras devem estar abertos somente se realmente estão em processo de vendas, produção ou compras. Nos demais casos devem ser encerrados, isto porque interfere no resultado do cálculo e na performance do produto.

Importante

O programa **DB0305 - Relatório Consistência de Dados** poderá auxiliar neste processo de verificação da qualidade dos dados.

Antes de executar o programa **CE0415 - Listagem Eliminação Dados Estoque**, sugerimos leitura da documentação Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como utilizar o programa CE0415, devido aos possíveis impactos da execução do mesmo.

Saiba mais

Otimizar a execução da atualização de dados com a opção **Seletiva**: Manufatura - Linha Datasul - APS - Fazendo atualização seletiva no DB0200 .

Performance do cálculo da explosão em função da divisão de ordens: Manufatura - Linha Datasul - APS - Performance na etapa de explosão no cálculo do APS .

Diminuir o tempo de processamento com menos rodadas no **Sequenciamento** do planejamento, utilizando o conceito **Nível Alocação do GM**:

