

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Controle de Qualidade - Parametrizações para geração de roteiro de inspeção no reporte da ordem de produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

Dúvida

Quais os parâmetros necessários para que seja gerado roteiro de inspeção no módulo **Controle de Qualidade - CQ** a partir do reporte da ordem de produção utilizando a rotina **CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Ao fazer o reporte da produção no programa **CP0311**, é possível gerar um roteiro de inspeção no módulo de **CQ**, para isso são necessários alguns parâmetros que estão descritos abaixo:

1. O módulo de **CQ - Controle de Qualidade**, no programa **CD0101 - Parâmetros Globais**, deve estar como **Implantado**;
2. O tipo de controle de qualidade, no programa **CQ0101 - Manutenção dos Parâmetros de CQ**, deve estar como **1 = Só gera roteiro ou 2 = CQ Total**;
3. O item deve estar com o parâmetro **Controle da Qualidade** selecionado, nos programas **CE0330 - tens Estabelecimento Estoque** e **CQ0113 - Itens Controle Qualidade**;
4. O depósito para onde o item acabado da ordem será reportado deve ser de **CQ**. Portanto o campo depósito **CQ**, no programa **CD0601 - Manutenção de Depósitos**, deve estar com **Sim**.

No programa **CP0106 - Parâmetros da produção** está disponível o parâmetro **Gera somente uma ficha de CQ por Item/Depósito/Localiz/lote**, neste caso, no momento do reporte será verificado se existe roteiro gerado e aberto para o item com a mesma chave de **depósito**, **localização** e **lote** e então, vai acrescentar a quantidade neste roteiro. Caso seja necessário gerar um roteiro para cada reporte, então o parâmetro não pode estar selecionado.

Para criar os relacionamentos de **lotes produzidos** e **lotes consumidos**, permitindo assim consultar a rastreabilidade, é necessário selecionar os seguintes parâmetros:

- O campo **Gera Rastreabilidade** no programa **CQ0101**;
- O campo **Gera Rastr Batch** no programa **CP0106**.