

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Skip Lote na manufatura

Tempo aproximado para leitura: **00:03:15 min**

Dúvida

Como é o tratamento do *skip* lote na **Manufatura**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Para utilizar o *skip* lote na manufatura, é necessário que a função **Lote Avançado** esteja ativa no Sistema. Para mais detalhes sobre ativação do lote avançado, verifique no tópico **saiba mais** logo abaixo.

Após a ativação da função, é necessário parametrizar na tela **CQ0101 - Parâmetros Controle Qualidade** a forma de controle do *skip* lote na **Manufatura**, podendo ser por **Percentual** ou **Número de lotes**.

A imagem mostra a interface da tela CQ0101 - Parâmetros Controle Qualidade (Modo Clás). A janela possui uma barra de título com o texto "06.9.5630 - CQ0101 - 2.00.00.009 - Parâmetros Controle Qualidade (Modo Clás)". Abaixo da barra de título, há três abas: "Tipo CQ", "Tipo Inspeção" e "Preferencial", sendo esta última a selecionada. O conteúdo da tela é dividido em duas seções principais: "Recebimento" e "Manufatura".

Na seção "Recebimento", há um grupo de controle "Skip Lote" com dois botões de opção: "Percentual" (selecionado) e "Número de Lotes". Abaixo, há uma tabela com três colunas: "Criticidade", "Bom" e "Ótimo", e uma quarta coluna com o cabeçalho "Excelente". As linhas da tabela são X, Y e Z.

Criticidade	Bom	Ótimo	Excelente
X	0 %	0 %	0 %
Y	0 %	0 %	0 %
Z	0 %	0 %	0 %

Na seção "Manufatura", há um grupo de controle "Skip Lote" com dois botões de opção: "Percentual" e "Número de Lotes" (selecionado). Abaixo, há uma tabela com duas colunas: "Criticidade" e "Bom". As linhas da tabela são X, Y e Z.

Criticidade	Bom
X	3
Y	2
Z	1

Na base da tela, há uma barra com os botões "OK", "Cancelar", "Imprimir", "Implantar Lote Avançado" e "Ajuda". Abaixo da barra, há o texto "Enter data or press ESC to end."

Além das parametrizações necessárias para gerar roteiro de inspeção disponíveis no tópico **saiba mais** e também o *Skip* lote parametrizado conforme acima, o item obrigatoriamente deve possuir controle de estoque por lote no **CE0111 - Alteração Tipo Controle Estoque**.

O tipo de reporte deve ser por **Ordem**, porém, pode-se reportar tanto pelo **CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem** como pelo **SF0308 - Apontamento do Chão de**

Fábrica.

Durante o reporte, o lote pode ser sugerido automaticamente caso haja regras cadastradas no *engine* conforme documentação disponível no tópico saiba mais.

O depósito sugerido no reporte não será o depósito de **CQ - Controle de Qualidade** e sim o depósito informado na ordem.

Para a criação do roteiro, deve-se haver exames cadastrados e vinculados ao item no **CQ0103 - Manutenção Itens Exame**.

Os reportes de produção geram saldo do item no estoque com o estado do lote igual a **Liberado**.

Est	Dep	Referência	Localiz	Lote Série	Estado	Validade Lote	Quantidade
1	ALM			3342	Liberado	31/12/9999	1,
1	ALM			3343	Liberado	31/12/9999	1,
1	ALM			3344	Liberado	31/12/9999	1,
1	ALM			3345	Liberado	31/12/9999	1,
1	ALM			3335	Liberado	31/12/2022	1,
1	ALM			3336	Liberado	31/12/2022	1,
1	ALM			3337	Liberado	31/12/2022	1,

Dt Saldo: 23/07/2021 Total Qtde: 12,0000 Total Disp: 12,0000

Após os reportes da quantidade ou percentual de lotes definido atingirem o *skip* lote no **CQ0101**, será criado automaticamente o roteiro para inspeção do item.

O roteiro é gerado com a situação **Pendente** e fica disponível no **CQ0308 - Alteração da Situação do Roteiro** e **CQ0222 - Digitação Resultados por item**.

[illegible]

06.9.5630 - CQ0222 - 2.00.00.043 - Digitação Resultados por Item

Arquivo Ajuda

Item: k5 teste

Roteiro	Emitente	Estab	Depósito	Situação	Quantidade CQ	Local	Referência	Lote
346	0	1	ALM	Pendente	1,0000			3345

Exame	Comp	Desc	Valores de Referência	Un	Teste
1	1	Componente do Exame	1,000 - 10,000		1

Result. Min: 0,000
Result. Max: 0,000

Narrativa   

Fabricante: 0

Observação Interna:
Observação Externa:

Confirmar Retorno Rejeição Aprovar / Reprovar Lote

Amostra WMS Movimentos WMS

Após alterar a situação do roteiro para **Em análise** no **CQ0308**, será gerado o sub-lote em um depósito **CQ** no estado de **Inspeção CQ** que é possível visualizar no **CE0830 - Consulta Saldos Item Data**.

Com a função do lote avançado ativa, os roteiros serão inspecionados através da rotina **CQ0222**, onde será possível enviar o item tanto para o depósito do acabado quanto para um depósito de rejeito conforme a necessidade. Para isso, deve-se digitar os resultados do exame no *grid* lateral direito e clicar no **check verde** para validação das informações.

06.9.5630 - CQ0222 - 2.00.00.043 - Digitação Resultados por Item

Arquivo Ajuda

Item: k5 teste

Roteiro	Emitente	Estab	Depósito	Situação	Quantidade CQ	Local	Referência	Lote
346	0	1	C02	Em Análise	1,0000			3345

Exame	Comp	Desc	Valores de Referência	Un	Teste
1	1	Componente do Exame	1,000 - 10,000		1

Result. Min: 2,000
Result. Max: 2,500

Narrativa ☒ ☐ ☐

Fabricante: 0

Observação Interna:
Observação Externa:

Confirmar Retorno Rejeição Aprovar / Reprovar Lote Amostra WMS Movimentos WMS

Enter data or press ESC to end.

Em seguida pode-se clicar no botão **Retorno** para então enviar **Aprovar, Aprovar Condicionalmente** ou **Reprovar** o lote e enviar os itens para um depósito de **Acabado** ou de **Rejeição**.

Caso o lote seja **Rejeitado**, será aberta a tela **CQ022E** onde deve-se informar o depósito de rejeito que será enviado o lote.

06.9.5630 - CQ0210E - 2.00.00.002 - Window - CQ0210.W

Data Transação: 23/07/2021

Série Documento:

Documento: 278304

Conta: 9.100.005.000.00.005

Centro Custo:

Item: k5 teste

Localização:

Unid Medid: un

Qtde: 1,0000

Saída	Entrada
Estabel: 1	Estabel: 1
Depósito: C02	Depósito: REJ
Localização:	Localização:
Lote/Série: 3341	Lote/Série: 3341
Validade Lote: 31/12/2022	Validade Lote: 31/12/2022
Referência:	Referência:

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

No estoque será possível verificar que o lote está com o estado de **Rejeitado** e no depósito de rejeito.

06.9.5631 - CE0830 - 2.00.00.026 - Consulta Saldos Item Data (Modo Clássico)

Arquivo Ajuda

Item: k5 teste

Unid Medid: un

Situação: 1 Ativo

Estabelec Depósito

Est	Dep	Referência	Localiz	Lote Série	Estado	Validade Lote	Quantidade Data
1	ALM			3336	Liberado	31/12/2022	1,0000
1	ALM			3337	Liberado	31/12/2022	1,0000
1	ALM			3338	Liberado	31/12/2022	1,0000
1	ALM			3339	Liberado	31/12/2022	1,0000
1	ALM			3340	Liberado	31/12/9999	1,0000
1	REJ			3341	Rejeitado	31/12/2022	1,0000
1	ALM			3334	Liberado	31/12/2022	1,0000

Dt Saldo: 23/07/2021 Total Qtde: 12,0000 Total Disp: 12,0000

Saiba mais

Mais detalhes sobre o lote avançado, pode ser verificado na documentação Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Ativando o lote avançado

Informações sobre o funcionamento do *engine* de regras podem ser verificadas na documentação: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Função do Configurador de Regras - CD0024

Como gerar roteiro de inspeção pelo módulo de **Produção**: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Geração roteiros de inspeção

Caso tenha dúvidas quanto a validação/alteração do **Tipo de Controle do Estoque** no programa **CE0111 - Alteração Tipo Controle Estoque**, poderá consultar a documentação Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Alteração do tipo de controle de Estoque.