

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Como funciona a Rastreabilidade de lotes

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:23 min**

Dúvida

Como funciona a **Rastreabilidade de lotes**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Solução

Compreende-se por **Rastreabilidade de Lotes** a capacidade que o Sistema terá de identificar:

- quais os lotes de um determinado item são comprados pela empresa;
- quais os fornecedores dos lotes comprados;
- qual a composição - em lotes, de um lote de itens fabricados pela empresa;
- quais os lotes de um item fabricado que já foram vendidos;
- quem comprará o lote do item fabricado;
- quais os lotes que foram comprados por um determinado cliente.

Os lotes cadastrados no Sistema poderão originar-se de itens comprados, onde serão cadastrados pelo **Recebimento**, ou de itens fabricados, onde serão cadastrados pelo **Controle da Produção**. O processo em si será da seguinte forma:

- No programa **CQ0101 - Parâmetros Controle Qualidade**, o parâmetro **Gera Rastreabilidade** deverá estar marcado;
- Por ocasião do recebimento, serão adquiridos os itens comprados. Estes deverão ter o **Tipo de Controle de Estoque** por **número de série, lote, ou referência**, o que obrigará que seja informado um código de lote para cada quantidade adquirida de um determinado fornecedor;
- Item a ser fabricado também deverá ter o **Tipo de controle** por **número de série, lote, ou referência**, pois desta maneira, no momento do reporte da produção, será solicitado o código do lote a que ele pertence;
- Caso a ordem de produção já esteja cadastrada, seu número poderá ser informado no momento do recebimento dos componentes do item pai da ordem. Isto irá gerar uma requisição deste material para a ordem e também atualizará, no momento do reporte do item fabricado no **Controle da Produção**, este lote de entrada como lote componente do lote fabricado;
- Caso contrário, bastará realizar o cadastro da ordem, requisitar os materiais necessários e reportar as quantidades produzidas;
- Será no momento do reporte da ordem de produção que se formará o vínculo entre os lotes produzidos e os seus lotes componentes.

- Item requisitado para a ordem não necessitará fazer parte da estrutura do item da ordem a nível de **Engenharia**. Neste caso, as informações pertinentes aos lotes de saída dos materiais serão informadas nos programas de alocação de reservas e requisição de materiais no **Controle da Produção**.
- Como nas ordens com linha de serviço a requisição será feita em separado do reporte, a rastreabilidade somente será gerada no momento deste, ou seja, requisições feitas após o reporte da produção não implementarão as tabelas de rastreabilidade. Isto somente acontecerá no próximo reporte executado. Neste caso, havendo mais de um lote produzido por ordem, a quantidade utilizada dos componentes será rateada proporcionalmente às quantidades produzidas por lote.
- Uma vez estando estas informações disponíveis no Sistema, bastará utilizar os programas constantes na rotina **Rastreabilidade do Produto**, no módulo de **Controle de Qualidade**, para se obter as informações descritas no primeiro parágrafo desta descrição de procedimentos.

Importante

A composição e rastreabilidade de lote tem como objetivo rastrear os consumos dos lotes dos componentes utilizados na produção do item acabado, portanto, para o tipo de controle diferente de **Serial**, terá os consumos apresentados de forma rateada.

Itens controlados por **Série** podem ter a apresentação dos consumos distorcidos quando houver mais de um reporte para o item acabado, devido ao rateio realizado dos **lotes/séries** consumidos .