

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Em que situação um roteiro é rejeitado automaticamente

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Em que situação um roteiro é rejeitado automaticamente?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Solução

Um roteiro somente será rejeitado automaticamente caso esteja dentro de uma das situações abaixo:

- Se o exame possuir lote homogêneo, **CQ0105 - Manutenção de exames**, tabela de amostragem como sim e possuir para o mesmo um componente do exame que esteja fora das especificações, número de não conformes maior que zero, no **CQ0210 - Digitação dos Resultados dos Exames**, o Sistema reprovará automaticamente o roteiro de inspeção emitindo a mensagem **Lote possui não conformes, será rejeitado**.

- Se o exame não for homogêneo, **CQ0105 - Manutenção de exames**, possuir tabela de amostragem como sim e possuir para o mesmo um componente do exame fora das especificações e o número de não conformes for maior que o número de rejeitos, **CQ0112 - Manutenção Níveis Qualidade Aceitável**. Dessa forma o Sistema reprovará automaticamente o roteiro de inspeção emitindo a mensagem **Lote possui não conformes, será rejeitado**.

As informações citadas acima independente do campo **Rejeita lote** no **CQ0105 - Manutenção de exames** seja igual a **Sim** ou **Não**, o que muda nesse caso é a mensagem apresentada.