

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Por que o roteiro de inspeção não é impresso

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:17 min**

Dúvida

Por que o roteiro de inspeção não é impresso?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Solução

O roteiro de impressão somente será impresso quando sua situação for diferente de **Terminado** ou **Cancelado**.

A emissão do roteiro de inspeção é necessária para saber quais exames devem ser realizados em cada item, bem como, para alterar a situação do roteiro de inspeção para **Em Análise**. Nele são reportados os resultados obtidos na inspeção. As fichas são emitidas para que seja efetuado o registro do parecer de inspeção do produto. Somente serão impressos os roteiros que ainda não foram inspecionados por completo, ou seja, aqueles que estão com a situação diferente de **Terminada** ou **Cancelado**.

Se o roteiro estiver com a situação de terminado poderá ser utilizado para a impressão do mesmo o **CQ0211 - Emissão de Laudos**. O laudo emite um parecer de todos os exames que o item sofreu. Serão considerados para a listagem, os componentes que estiverem com o campo **Imprime no Laudo** marcado na **Manutenção Exames - CQ0105**.