

Manufatura - Linha Datasul - APS - DB0200 - Atualização de reservas firmes para o APS

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Quais **reservas de ordens de produção** serão importadas para o **APS - Planejamento Avançado**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

As reservas das ordens de produção em aberto no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** são importadas para o **APS** na execução do programa **DB0200 - Atualização Dados**, e, é necessário que atenda as seguintes parametrizações:

- No **DB0200** deverá estar marcado para considerar **Ordens de Produção**, e, caso tenha sido alterada a faixa do botão **Seletiva**, o **item pai da ordem** deverá estar nesta faixa de seleção.
- No programa **CP0301** o **estado** da reserva deverá estar como **Ativo**.
- O depósito desta reserva no **CP0301**, deverá ter marcada a opção **Considerar Saldo Disponível** no programa **CD0601 - Manutenção Depósitos**.
- A reserva precisa ter **saldo a atender**. Se a quantidade atendida for maior que a quantidade original da reserva, ou o saldo já estiver alocado e o parâmetro **Considera Alocação Produção** estiver marcado, a reserva não será considerada.
- Para ordens do tipo **Conserto, Retrabalho e Reaproveitamento**, se a reserva for o mesmo item pai da ordem, não será importada para evitar situações de *looping* no cálculo.
- O item da reserva precisa estar válido para o **APS**:
 - O tipo de requisição não poderá ser **Débito GGF**.
 - O item não poderá estar **obsoleto**.
 - O tipo de controle de estoque não poderá ser **Débito Direto**.
 - O tipo de demanda deverá ser **Dependente**.
 - E o controle de planejamento não poderá ser pela **Manutenção Industrial**.

Atendendo a parametrização acima a reserva deverá ser importada para o **APS** e o cenário no programa **DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento** deverá estar marcada a opção **Considera Ordem** da aba **Fabricados**.

Saiba mais

Para verificar o motivo do item não estar sendo atualizado para o **APS**, acesse o artigo: Manufatura - Linha Datasul - APS - Motivos para o item não ser atualizado para o APS