

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Diferença na Quantidade do Chão de Fábrica com a Produção



Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Qual o motivo da diferença entre a quantidade da ordem apresentada nos programas dos módulos de Chão de Fábrica e Controle da Produção?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

O módulo **Chão de Fábrica** permite que a **unidade de medida** de uma operação seja diferente da **unidade de medida** do item da ordem, sendo possível, ainda, utilizar um **fator de conversão** entre as unidades de medida.

A parametrização para que este cálculo seja realizado é efetuada na inclusão da operação no programa **Manutenção Processos Fabricação Item - EN0507**, por intermédio do campo **Relação Operac/Item**, na aba **CRP-SFC**.

Quando informado um valor diferente de 1,00, a quantidade prevista do split do **Chão de Fábrica** é recalculada de acordo com o valor informado.

Essa conversão de unidade de medida ocorre somente no **módulo Chão de Fábrica**, todos os movimentos da ordem são efetuados na **unidade de medida** do item.