

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Mensagem

164 – Lote possui Não Conformes. Confirma Rejeição

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Ocorrência

Mensagem de erro **164 – Lote possui Não Conformes. Confirma Rejeição?**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Causa

A mensagem **164 - Lote possui Não Conformes. Confirma Rejeição?** é apresentada quando o exame do roteiro está parametrizado no programa **CQ0105 - Manutenção Exame** como **não homogêneo** e possui um componente do exame fora das especificações.

Solução

Nesse caso, é solicitado o número de não conformes no programa **CQ0210 - Digitação Resultados Exame**, se este número de não conformes também estiver maior que o número de rejeitos parametrizado nas tabelas de **NQA - Nível de Qualidade Aceitável**.

O Sistema trabalha com base na **Norma NBR5426**, onde determina que, se o roteiro possuir não conformes maior que o número de rejeitos definido nas tabelas de **NQA**, este deverá ser rejeitado.