

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Análise de apontamentos de mão-de-obra no Chão de Fábrica



Tempo aproximado para leitura: **00:02:30 min**

Dúvida

Por que o **Chão de Fábrica** tem poucas análises de **mão-de-obra**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - versão 12

Solução

O **Chão de Fábrica** tem foco nas máquinas, por isso a grande quantidade de análises e controles são efetuadas a partir dos **CTs - Centros de Trabalho**.

O apontamento de **mão-de-obra** torna-se um coadjuvante do apontamento dos **CTs**, servindo basicamente ao lançamento horas de **mão-de-obra** para custeamento da **Ordem de Produção**.

Sendo assim, os turnos, capacidades e outros, definidos no **Chão de Fábrica**, tem como foco os **CTs**. Exemplo disso, são as 24 horas que temos durante um dia. Um **CT** pode ter no máximo 24 horas de disponibilidade, assim como os operadores também. Porém para realização de uma atividade é mais fácil controlar um **CT**, do que operadores, uma vez que uma pessoa pode estar atuando em mais atividades simultaneamente principalmente quando a atividade do operador for de monitoramento dos equipamentos.

É compreensível, que quando a empresa define seus turnos pense na entrada e saída das pessoas no **Chão de Fábrica**, porém, mesmo que estes turnos se sobreponham para as pessoas, isso não acontece com os equipamentos, que simplesmente estão lá, prontos ou não para serem usados.

O controle de pessoas é possível quando a pessoa é tratada como sendo um **Centro de Trabalho** manual definido no **SF0103 - Manutenção grupo de Máquina - SFC**, o parâmetro **Tipo de processador** igual a **Manual**. Desta forma, é possível acompanhar as pessoas, porém não mais como mão-de-obra, e sim como **CTs**.

Lembre que isso somente é correto quando a **mão-de-obra** for mais importante na atividade, quando custa mais ou tem maior restrição que o equipamento utilizado.

Logo, o módulo de **Chão de Fábrica**, não é adequado pra controlar pessoas, e sim os equipamentos que estas pessoas utilizam.

Há porém, formas de avaliar a **mão-de-obra**, mas paliativamente. Uma destas funções é o

programa **SF0629 - Gerencial de Chão de Fábrica**, quando parametrizado para **Indicadores de Fábrica** e selecionado **Tipo Análise por Operadores**.