

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Como importar e para que servem as tabelas NQA - nível de inspeção e amostra do Módulo de CQ

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:38 min**

Dúvida

Como importar e para que servem as tabelas **NQA - Nível de Inspeção e Amostra** do módulo de **CQ - Controle de Qualidade**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Solução

As tabelas **NQA** do módulo de **Controle de Qualidade**, são baseadas na norma **NBR5426**. Esta norma, estabelece planos de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos.

- Importar os arquivos **in250.d/nqa-simp.d**, **in249.d/nivel-insp.d**, **in016.d/amostra.d**.

Onde os arquivos:

in250.d - corresponde a tabela **nqa-simp.d** do banco **mgcad**;

in249.d - corresponde a tabela **nivel-insp.d** do banco **mgcad**;

in016.d - corresponde a tabela **amostra.d** do banco **mgcad**.

- Fazer *Load* das tabelas por meio do **Data Administrator**.
- O banco **mgind** é apenas um exemplo, podendo ser outro banco dependendo do ambiente. Para essa consulta, é necessário verificar por meio do **Dicionário de Dados**.

Conceitos:

Nível de Qualidade Aceitável - NQA: Máxima porcentagem defeituosa, ou o máximo número de defeitos por cem unidades, que, para fins de inspeção por amostragem, pode ser considerada satisfatória como média de um processo. O **NQA**, juntamente com o código literal do tamanho da amostra é usado para classificar os **Planos de Amostragem**.

Quando um consumidor determina algum valor específico de **NQA** para um certo defeito ou grupo de defeitos, está indicando ao fornecedor que seu plano de amostragem aceitará a grande maioria dos lotes apresentados, desde que, a porcentagem média de unidades defeituosas, ou quantidade média de defeitos por cem unidades do processo, nestes lotes, não seja maior do que o valor do **NQA** determinado.

Os planos de amostragem são calculados de tal forma que a probabilidade de aceitação, dado um determinado **NQA**, depende do tamanho da amostra, sendo em geral maior para amostras grandes do que para amostras pequenas.

O **NQA** em si, não garante proteção ao consumidor, para lotes isolados, mas indica o que pode ser esperado de uma série de lotes, desde que seja seguido o procedimento indicado na

presente **Norma**.

Amostra : A amostra consiste de uma ou mais unidades de produto, retiradas do lote a ser inspecionado, de forma aleatória e independentemente de sua qualidade. O número de unidade de produto da amostra constitui o tamanho da amostra.

Nível de Inspeção : O Nível de Inspeção fixa a relação entre o tamanho do lote e o tamanho da amostra. O nível de inspeção a ser usado para qualquer requisito particular será prescrito pelo responsável pela inspeção. Três níveis de inspeção I, II, e III são dados na **Tabela 1** para uso geral. Salvo indicação em contrário, será adotada, a inspeção em nível II. A inspeção em nível I poderá ser adotada, quando for necessário menor discriminação ou então o nível III, quando for necessária maior discriminação. Quatro níveis especiais são incluídos na mesma tabela: **S1, S2, S3 e S4** que podem ser usados quando forem necessários tamanhos de amostra relativamente pequenos e onde possam ou devam ser tolerados, grandes riscos de amostragem.

Anexo

O anexo contém as três tabelas que devem ser importadas.