风河 3PL 自查列表: 启动测试前,请按下表检查一下是否所有条目都已经完成:

- 1. 寄 4 部全新设备到深圳,两部到越南(备份用)。请遵循 welcome package 邮件中的邮寄准则,这是避免邮 寄延迟和节省费用非常重要的一步。有任何邮寄相关的问题,都请先问清楚再填单。货发出去以后请把回单拍照 片发给我们。(寄越南需把邮寄文件发给越南同事确认后才可寄出设备)
- 2. 在做认证之前,需要确保已经得到 Google 的预批准。如果是 OEM MADA,需要确保品牌已经被 Google 授权。如果是 ODM MADA,需要确保 sublicense 已经备案。如果不清楚,请把详细信息共享给我们,我们可以帮忙查询 Google 的 MADA 列表或 Sub-License 列表。
- 3. 请提前告知我们你是否计划在 FastPass+/CleanUX device (Android N)上测试。
- 4. 把 Android 软件上传到 G Drive,请查看 trace 项目里的细节。软件中应该包含 GMS 组件和 Widevine 数字授权管理组件。请确保软件中有唯一的编译 fingerprint(每个编译版本都应该有一个新的 fingerprint,应该等同于"release-keys"),并正确设置 client-id。
- 5. 提供烧录软件到设备的详细步骤(英文版本),并提供所有相关的软件和硬件工具。
- 6. 对于新设备,需提供一个启动画面。附在TRACE里,然后发给我们完整路径。
- 7. 请发一封正式邮件通知我们启动测试,邮件内容为: "Please start testing device XYZ using build ABC. The build fingerprint of this device is 〈build fingerprint〉."
- 8. 填写 TRACE 上 PROD 部分,每一项都必须填,每个产品应有单独记录(点击 New Product 创建新产品)。
- 9. 提交给我们测试之前,应该做预测试。把预测试的 CTS、CTSV 和 GTS 测试结果和日志文件上传到 TRACE 的 Test 页签下。所有的测试项,除豁免(waiver)项以外,都不能有 fail。测试报告的 fingerprint 应该与发给我们的软件的 fingerprint 相同。
- 10. 如果有 fail 项,请提供 fail 项的描述和提交豁免的证据(waivers、错误修复记录、Google 邮件)。这些证据需要附在 TRACE 的 CTS 报告中。
- 11. 如果非 Google 缺省的 root 进程,请提供 ODM 或芯片厂商给出的描述。也附在 TRACE 的 CTS 报告中。
- 12. 如果是新设备,需要提交设备包装和市场材料(通常指快速启动说明、用户手册、介绍产品的 web 网页)的电子件。请把这些文件的高清晰版本通过邮件发给我们。
- 13. 如果是新设备,需要一副产品的照片(通过邮件发送)。照片的要求如下:
- (1)设备在照片中央; (2)显示设备的正面; (3)选用透明底色; (4) PNG 格式; (5)宽度: 高度 = 1:1
- (6) 照片至少 400 像素; (7) 文件大小小于 5M。很多照片由于不符合(3) 和(5) 而被拒绝。
- 14. 如果是新设备,我们需要 ODM 厂家的名字(可能就是你的公司)、web 网页的 URL 地址、零售品牌或品牌公司(可能就是你的公司)的名称和他们的 URL(如果是品牌公司的话)和第一年期望的销售量。

如果有任何问题,请发邮件到 windriver-3p1@windriver.com