

4 campos. Un mismo estándar.

Del diseño a la realidad: qué hacemos y cuánto tarda cada cosa.

01

A–01 · PLAZO 4 A 8 SEMANAS

Mejora de procesos.

Que la tarea se haga igual sin importar quién la haga.

01 **Dibujamos el proceso como es hoy**
Con las personas que lo hacen.

02 **Quitamos los pasos que sobran**
Y escribimos el método.

03 **Lo dejamos funcionando**
Con el procedimiento y los indicadores.

Lo escuchamos así: “Cada uno hace la tarea a su manera.”

DESLIZA →

02

A–02 · PLAZO 6 A 10 SEMANAS

Sistemas de calidad.

Un sistema que se usa todos los días, no una carpeta para la auditoría.

01 **Diagnóstico frente a la norma**
Qué existe, qué falta.

02 **Documentos que la gente entiende**
Cortos y en el lugar de trabajo.

03 **Indicadores y revisión**
Para que el sistema se mantenga solo.

Lo escuchamos así: “El papeleo existe, pero nadie lo usa.”

DESLIZA →

03

A—03 · PLAZO 4 A 10 SEMANAS

Automatización.

Que el equipo deje de copiar datos de un sitio a otro.

01 **Hacemos la cuenta**
Cuánto cuesta hacerlo a mano.

02 **Automatizamos lo que da el número**
Con las herramientas que ya usas.

03 **Entregamos documentado**
Para mantenerlo sin nosotros.

Lo escuchamos así: “No nos alcanza el día.”

DESLIZA →

04

A–04 · PLAZO 8 A 16 SEMANAS

Diseño a producto.

De la idea al plano, y del plano a algo que se puede fabricar.

01 **Concepto y requisitos**
Qué tiene que hacer y para quién.

02 **Diseño y prototipo**
Planos y pruebas antes de invertir.

03 **Listo para fabricar**
Documentación para producción.

Lo escuchamos así: “Tenemos la idea, falta llevarla a la realidad.”

DESLIZA →

¿Por dónde empezar?

01 **Radiografía**
1 hora, gratis.

02 **La cuenta**
Si el número no da, te lo decimos.

03 **Alcance y precio**
Cerrados, por escrito.

Quito · Monterrey

Pide tu Radiografía