COPYSAN
VENTA DE COPIADORAS

REPORTE TECNICO
IMPORTADORA COPYSAN

REPORTE
0003841

CLIENTE: INSTITUTO SAN ANTONIO
DIRECCION:
NOMBRE DEL OPERADOR: TELEFONO:
MODELO DE LA COPIADORA: IMC 3000 FECHA: 20 JUNIO 2025
SERIE: 3109RA00507

OTROS CAMBIOS DE PARTES:

◯ Luz diferente o problemas de voltaje / sin polarizar		
◯ Problemas de red o cableado de red		
◯ Máquina desnivelada o en movimiento constante		
◯ Suministros inadecuados		
◯ Mala operación		

FALLA REPORTADA:

☐ INSTALACION ☐ RETIRO ☐ GARANTIA ☐ CHEQUEO
☐ EMERGENCIA ☐ CORTESIA ☐ MANTENIMIENTO ☐ OVERHALL

CONTADORES B/N 80902 COLOR 91785

REPUESTOS	BUENO	MEDIO	SE PIDE CAMBIO	CAMBIO
CILINDRO				
CUCHILLA				
REVELADOR				
RODILLO FUSOR				
RODILLO DE PRESION				
UÑETAS				
PIÑONES				

OTROS MANTENIMIENTO GENERAL
PRUEBAS OK

PAGOS:

TRABAJOS CANCELADOS ☐ VALOR $:
POR CANCELAR ☐ VALOR $:
GARANTIA ☐
TRABAJO PENDIENTE ☐

Estimado cliente al firmar este reporte Ud. acepta y está conforme con el trabajo realizado por los técnicos representantes de Copysan.

OBSERVACIONES:

NELSON
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

QUITO: Av República Del Salvador N34-211 y Moscú, Edificio Faraón, Oficina 1 A Cel 0983344221 / 0991047218
E-mail: comercial@copiadorascopysan.com.ec @Copysanecuador copysanecuador

2083
31313
39703
48130
91786
30902

Please FAX to ...

19L11

Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: 3109RA00507

Data of Today: Jun. 20,2025 12:50 PM

Copier:Color	2083
Copier:B & W	31313
Printer:Color	89703
Printer:B & W	48130
Color Total	91786
B & W Total	80902

Please FAX to ...

19L11

COLOR TEST PATTERN

1200dpi x 1200dpi 2bit photo