COPYSAN
VENTA DE COPIADORAS

REPORTE TECNICO
IMPORTADORA COPYSAN

REPORTE
0003680

CLIENTE: TESA
DIRECCION: Shiriis y Eloy Alfaro
NOMBRE DEL OPERADOR: Marc Cabrera TELEFONO:
MODELO DE LA COPIADORA: IMC 3506 FECHA: 27-11-2024
SERIE: 31RR300325

OTROS CAMBIOS DE PARTES:

◯ Luz diferente o problemas de voltaje / sin polarizar		
◯ Problemas de red o cableado de red		
◯ Máquina desnivelada o en movimiento constante		
◯ Suministros inadecuados		
◯ Mala operación		

FALLA REPORTADA:

☑ INSTALACION ☐ RETIRO ☐ GARANTIA ☐ CHEQUEO
☐ EMERGENCIA ☐ CORTESIA ☐ MANTENIMIENTO ☐ OVERHALL

CONTADORES B/N 18152 COLOR 67387

REPUESTOS	BUENO	MEDIO	SE PIDE CAMBIO	CAMBIO
CILINDRO				
CUCHILLA				
REVELADOR				
RODILLO FUSOR				
RODILLO DE PRESION				
UÑETAS				
PIÑONES				

OTROS Se realiza instalación IP 192.168.100.134
se configura escaner por correo

PAGOS:

TRABAJOS CANCELADOS ☐ VALOR $:
POR CANCELAR ☐ VALOR $:
GARANTIA ☐
TRABAJO PENDIENTE ☐

Estimado cliente al firmar este reporte Ud. acepta y está conforme con el trabajo realizado por los técnicos representantes de Copysan.

OBSERVACIONES: Pruebas OK

NOMBRE Y FIRMA TECNICO NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

QUITO: Av República Del Salvador N34-211 y Moscú, Edificio Faraón, Oficina 1 A Cel 0983344221 / 0991047218
E-mail: comercial@copiadorascopysan.com.ec @Copysanecuador copysanecuador

NISTROS

embre de 2024

N, representada
r y por otra parte
, ubicado en Av.
ti@tesa.edu.ec,

la con Printer, en

ITOS CINCO CON

105.00 quedando

es; condición que
o de movilización

autorizada por la

La garantía no comprende ni se responsabiliza por catástrofes de cualquier índole ajeno al funcionamiento normal de la fotocopiadora, mal manejo de los operarios, utilización de un suministro inadecuado para la fotocopiadora, ni se responsabiliza por ningún daño eléctrico que ocasione problema con tarjetas eléctricas y/o electónicas de la fotocopiadora (No admite papel fotográfico, ni ningún tipo de material con recubrimiento plástico). **La fotocopiadora no tiene garantía si la luz no está polarizada correctamente ni cubre daños en la unidad de fusión.**

CONTRATO DE COMPRA – VENTA

Quito, 27 de noviembre de 2024

Celebran el presente contrato de Compra – Venta, por una parte, la empresa COPYSAN, representada por el Ing. Leonardo Mejía, con RUC: 1718170994001, que se denominará el Vendedor y por otra parte la Sr. Guillermo Albán , con RUC: 1793187331001, que se denominará el Comprador, ubicado en Av. de los Shyris N32-111 y Av. Eloy Alfaro, teléfono: 0999053204, correo electrónico: ti@tesa.edu.ec, contabilidad@tesa.edu.ec.

El vendedor entrega al comprador la fotocopiadora RICOH IM C3500 Remanufacturada con Printer, en perfecto funcionamiento con las siguientes características:

MODELO:	**RICOH IM C3500 Remanufacturada**
SERIE:	**3118RB00325**
CONTADOR:	**B/N ***18149*** COLOR ***67387*****

FORMA DE PAGO: El valor de dicha compra es de USD. 1.605,00 (UN MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 DOLARES). Cancelados de la siguiente manera:

- Se recibe como parte de pago una copiadora RICOH IM C300 por el valor de $ 105.00 quedando un total a cancelar de $ 1.500.00.
- 50 % A la entrega del equipo
- 50 % A 30 días después de la Instalación (26/12/2024)

GARANTIA: Garantía de la fotocopiadora es de 1 año o 20.000 copias y/o impresiones; condición que se cumpla primero. Incluye servicio técnico, No incluye movilización técnica. El costo de movilización fuera de la ciudad de Quito tiene un valor adicional a convenir.

En caso de que la fotocopiadora sea atendida o manipulada por alguna persona NO autorizada por la empresa COPYSAN, la garantía quedará anulada.

La garantía no comprende ni se responsabiliza por catástrofes de cualquier índole ajeno al funcionamiento normal de la fotocopiadora, mal manejo de los operarios, utilización de un suministro inadecuado para la fotocopiadora, ni se responsabiliza por ningún daño eléctrico que ocasione problema con tarjetas eléctricas y/o electónicas de la fotocopiadora (No admite papel fotográfico, ni ningún tipo de material con recubrimiento plástico). **La fotocopiadora no tiene garantía si la luz no está polarizada correctamente ni cubre daños en la unidad de fusión.**

La instalación de Printer y Scaner es instalada una sola vez en 5 PC a la entrega de la fotocopiadora, a partir de las siguientes tienen un costo.

Para las visitas técnicas, COPYSAN acudirá a su establecimiento, únicamente llamando a los teléfonos: **0983344221 / 0995606115**.

El reporte técnico firmado por el cliente indica la aceptación correcta de la instalación por el trabajo realizado, sin derecho a reclamos posteriores.

Las visitas técnicas dentro de la garantía no tienen costo, pero si un valor de movilización fuera de la ciudad de Quito.

Para conformidad y validez de este contrato firman por duplicado, y para cualquier divergencia se someten a los jueces de la ciudad de Quito, con fecha 27 de noviembre de 2024.

Firmado electrónicamente por:
LEONARDO DAVID
MEJIA GONZALEZ

ING. LEONARDO MEJIA
RUC: 1718170994001
IMPORTADORA COPYSAN

SR. GUILLERMO ALBAN
RUC: 1793187331001
I S T SAN ANTONIO