TP M2M : Mesure de température – pression

1. Module température – pression

a. Préambule : notion de pression atmosphérique

La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air sur la surface de la Terre. Elle représente également le poids exercée par une colonne d'air sur une surface donnée.

Unité de mesure : le Pascal (Pa) qui représente 1Newton / m².

Usuellement, la mesure de pression est exprimée en hectoPascal (hPa) et 1hPa = 100Pa.

Autre unité de mesure : mm de mercure

P(mm mercure) = P(hPa) * 760 / 1013.25

La mesure de pression doit être corrigée en fonction de la température.

b. Principales caractéristiques

Documentation de référence : *BMP085 – Digital pressure sensor*, Datasheet, Rev. 1.2, BOSCH, octobre 2009

Capteur de pression et de température.

Calibration du capteur par un ensemble de paramètres stockés en EEPROM.


Sortie numérique des mesures et accès à ces mesures sur bus I2C.

- UP: pression (de 16 à 19 bits selon mode d'acquisition)

- UT : température (16 bits)

Mise en œuvre matérielle : cf. schéma ci-dessous.

Attention alimentation électrique : 3.3V



c. Mesure de la température et de la pression

La mesure est provoquée par une demande du microcontrôleur (qui joue le rôle de Maître sur le bus I2C)

Le cycle de mesure est défini ci-après :

Remarques : UT : mesure non compensée de la température

UP: mesure non compensée de la pression

Début séquence d'acquisition Température : t0

Fin séquence d'acquisition température : t0 + 4.5 ms

Lecture de UT

Début séquence d'acquisition pression : t1

Fin séquence d'acquisition pression : t1 + Tt2

Lecture de UP

Calcul de la température en °C (**exprimée en 0.1**°C) et de la pression en hPa (**exprimée en 0.01hPa**), en utilisant les paramètres de calibration du capteur.

Remarque : il est possible d'ajuster le paramètre « oversampling_setting » qui permet de définir la résolution de mesure de la pression (cf. tableau ci-dessous).

Mode	oversampling_setting	Temps de conversion
		(Tt2) (ms)
Ultra low power	0	4.5
Standard	1	7.5
High resolution	2	13.5
Ultra high resolution	3	25.5

d. Coefficients de calibration

L'EEPROM du capteur a une capacité de 176 bits, partitionnés en 11 mots de 16 bits. Ces 11 mots contiennent l'ensemble de coefficients de calibration du capteur. Avant le premier calcul de température et de pression, il est nécessaire d'acquérir la valeur de ces coefficients. La table cidessous donne les adresses auxquelles chaque coefficient est implanté.

Parameter	BMP085 reg adr	
	MSB	LSB
AC1	0xAA	0xAB
AC2	0xAC	0xAD
AC3	0xAE	0xAF
AC4	0xB0	0xB1
AC5	0xB2	0xB3
AC6	0xB4	0xB5
B1	0xB6	0xB7
B2	0xB8	0xB9
МВ	0xBA	0xBB
MC	0xBC	0xBD
MD	0xBE	0xBF

Remarque : il est possible de vérifier le transfert des données en vérifiant que la valeur de chaque coefficient est différente de 0 ou \$FFFF.

e. Calcul de la température et de la pression

Se référer au diagramme de calcul ci-après (cf. Figure 1 Figure 1).

f. Autre résultat : altitude absolue

En considérant la mesure de pression p, et la valeur de la pression au niveau de la mer p0 = 1013.25hPa, il est possible de calculer l'altitude du lieu de mesure, exprimée en mètres à l'aide de la relation :

altitude = 44330 *
$$\left[1 - \left(\frac{p}{p0}\right)^{\frac{1}{5.255}}\right]$$

Calculation of pressure and temperature for BMP085





Figure 1 : Méthode de calcul de la température et de la pression

g. Capteur de pression BMP085

Vous disposez d'un shield permettant d'interfacer le circuit BMP085,




dont le schéma est donné ci-dessous.



 $\begin{array}{lll} Plus & d'informations & sur: & \underline{http://www.lextronic.fr/P19202-platine-capteur-de-pression-barometrique.html} \end{array}$

h. Translation de niveau logique

Ce circuit permet de connecter sur un même bus I2C des périphériques dont la valeur des niveaux de tension sur les broches SCL et SDA sont différentes (du fait d'une tension d'alimentation différentes des périphériques connectés sur le bus)



Des informations sont disponibles via le lien ci-dessous.

https://www.sparkfun.com/products/8745?

2. Travail à réaliser

Capteur de pression

A partir de la documentation technique :

- Identifier l'adresse I2C du composant ;
- Identifier l'adresse du registre de contrôle ;
- Identifier l'adresse des registres qui permettent de récupérer les mesures non compensées UP et UT de pression et température ;
- Définir les différentes variables nécessaires aux calculs de la mesure de pression et température. Il sera nécessaire de choisir le type de représentation de ces variables.
- Ecrire le programme permettant d'effectuer une mesure de la température et de la pression et d'afficher le résultat sous la forme :

Temp =
$$21.12$$
°C Pression = 1030.25 hPa Altitude = 85.23 m

sur une console hyperterminal. Cet affichage sera rafraîchi toutes les secondes.

- Connecter le capteur BMP085 sur la platine Arduino, et faire tourner le programme.