| | | | |
|---|---|---|---|
| Polifusión<br>Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno | **INFORME DE INCIDENCIA** | **INFORMES 800** | |
| | | **N°** | **23** |

| REGISTRO DE INFORMACIÓN | | | | FECHA DETECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | Proveedor | **Obra** | Edif San Martin (7780) de (Paz Froimovich | 07-06-2016 |
| | Producción | **Cliente** | Noli ing. Ltda. | HORA |
| | Servicio | **Rut** | 76.731.260-1 | |
| 1 | Cliente | **Dirección** | San Martín 841 | Cliente |
| | Otros | **Contactos** | Patricio Aguayo | Cliente |

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Llaves de paso Beta 20mm presentan ovalación en el asiento del obturador. Son 3 unidades entregadas, el edificio informado se encuentra en revisión por parte del cliente.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Revisión de llaves de paso y solicitud de posibles causas del problema a la fabrica de inyección de estas piezas.

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS |
|---|---|
| 09-06-2016 | Entrega de muestras a Indigo (Juan Sepulveda) y Daniel Garcia (Operaciones) |
| | |
| | |
| | |

| **OBS:** | **FECHA CIERRE** |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Polifusión<br>Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno | **ANEXOS** | **INFORMES 800** | |
| | | **N°** | **23** |

| FOTOGRAFIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Llave de paso Muestra |
| | |
| | |