Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**30**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Edif Vista Parque N° 7997	31-09-2016
	Producción	**Cliente**	Almagro	HORA
	Servicio	**Rut**	86.356.400-K	
1	Cliente	**Dirección**	Argentina/Gral Velazquez, antofagasta	Cliente
	Otros	**Contactos**	Wildo Roblez Capataz	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Llaves de paso Beta 20mm no cortan el paso de agua.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Revisión de llaves de paso en la obra por Francisco Vidal, Retiro de todas las unidades no instaladas en la obra.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
31-08-2016	Se realiza visita para revisar problemas informado de llaves de paso que no cortan, se revisa stock en bodega de 160 unidades revisadas se detectan 41 cuerpos con problemas, se da instrucción de retirar todos los cuerpos no instalados en la obra, Guia N° 51611

OBS:	**FECHA CIERRE**

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**30**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Llave de paso Muestra