Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	INFORME DE INCIDENCIA	INFORMES 800	
		N°	01

REGISTRO DE INFORMACIÓN			FECHA DETECCIÓN
☑	Proveedor	Nombre: Polifusión S.A.	28-08-2015
☐	Producción		HORA
☐	Servicio		15:00 Hrs.
☐	Queja Cliente		PERSONA QUE DETECTO
☐	Otros		Hernán Ruz

DESCRICPIÓN DEL PROBLEMA
Problemas en las llaves de 40mm código (60000035334040), vástago no presenta o´rings de sello en la zona media.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS
Detener despacho de producto, hasta realizar un muestreo en el lugar de acopio, se informa a bodega y depto. Calidad, (Victor Lutz)

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS
31-08-2015	Se comunica al subgerente de logística, para que tome medidas, y resuelva.
01-09-2015	**Se solicita a bodega 20 vástagos para ensayo de presión según norma, los cuales no presentan filtraciones evidentes después de aplicada**
02-09-2015	**Llaves funcionales, cumplen requerimientos por lo que se puede disponer de los productos para su venta.**

RESULTADO FINAL

Después de un ensayo de presión Hidrostática de 16bar , con apertura y cierre de la válvula para verificar si esta tiene filtraciones , se aplica una presión de 32 bar según Norma NCh 784/2. Cumpliendo lo necesitado

FECHA DE CIERRE:02-09-2015

Avenida Cacique Colín N° 2525- Lampa – Santiago
Teléfono 7452000 – Fax 7453000 – Casilla 10165 Correo 21
www.polifusion.cl – E-mail: info@polifusion.cl

ANEXOS

Llave de 40mm

No tiene el o´rings

Llave de 40mm