Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	INFORME DE INCIDENCIA	INFORMES 800	
		N°	08

REGISTRO DE INFORMACIÓN			FECHA DETECCIÓN
☐	Proveedor	**Nombre: INCOSAC** **Manuel Grajales** **Rut: 76.187.835-2** **Obra: Marina Horizonte** **Dirección: Coquimbo, Peñuelas Norte 101**	03-11-2015
☐	Producción		HORA
☐	Servicio		N/A
☑	Queja Cliente		PERSONA QUE DETECTO
☐	Otros		Cliente

DESCRICPIÓN DEL PROBLEMA
Cuerpo de llave de paso ¾" (25mm) Beta PP-RCT, Presenta en el inserto sección interior, pasos de hilo tapados con material por inyección. VER FOTOGRAFIA EN ANEXOS
ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS
Retiro de la pieza desde la obra, no se deja pieza en reemplazo.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS
11-11-2015	**Se ingresa problema, para evaluación.**
Haga clic aquí para escribir una fecha.	
-	**ACCION CORRECTORA AROBADA**
-	**RESULTADO FINAL/ACCIÓN CORRECTORA APLICADA**

OBS:

FECHA DE CIERRE: Haga clic aquí para

Datos Adjuntos:

AvenidaCaciqueColínN°2525-Lampa–Santiago
Teléfono7452000–Fax7453000–Casilla10165Correo21
www.polifusion.cl–E-mail: info@polifusion.cl

Fotografías.

Perforado Ø32

Foto. 01 	**Cuerpo llave de paso retirado en obra.** **Dimensiones 25x3/4" Beta**
Foto. 02 	**Medición instrumental del avance de los pasos de hilo:** **Valor = 7.99mm** **Parámetro que debiera tener :** **Valor = 17.5 a 18 mm**

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.