POLIFUSIÓN S.A.
Cacique Colin 2525, Lampa
Región Metropolitana, Chile
+56 2 2387 5000 | www.polifusion.cl

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-012 | N° Orden: RV-2026-012 | Fecha: 2026-01-14

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	823 EDIF. APOQUINDO	**ID Proyecto:**	14825
Cliente:	INSAC SPA	**Código Cliente:**	C78289580-K
Dirección:	AV. APOQUINDO 6880	**Comuna:**	Las Condes
Ciudad:	SANTIAGO	**Constructora:**	
Contacto:	Sin obs.		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	HERNAN RUZ	**Técnico:**	Marco Montenegro
Instalador:	CRISTIAN ZAPATA	**Tel. Instalador:**	9 78522287
Prof. Obra:	-	**ITO:**	-

DETALLE TÉCNICO

Motivo Visita: 1

Observaciones Generales:
Se realiza induccion en terreno y se entregan graniles. Atiende Sr. Cristian Z.

Muros / Tabiques:
Se observan avances tabiques piso 1. Correcta ejecución, Fusiones alineadas y cordones parejos, se entregan y se explica su correcto uso. Correcta soportacion, se recomienda mejorar distribución más cercana a fitting

Matriz:
AC. Fibra

Losa:
Sin avances al momento de la visita.

Almacenaje:
Se recomienda nejorar en atriles.

POLIFUSIÓN S.A.
Cacique Colin 2525, Lampa
Región Metropolitana, Chile
+56 2 2387 5000 | www.polifusion.cl

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

WhatsApp Image 2026-01-14 at 09.08.07.jpeg

WhatsApp Image 2026-01-14 at 09.08.07 (1).jpeg

WhatsApp Image 2026-01-14 at 09.08.06.jpeg

WhatsApp Image 2026-01-14 at 09.08.06 (4).jpeg

VALIDACIÓN

Técnico: Marco Montenegro
Firma Responsable

Cliente: INSAC SPA
Aceptación Conforme