Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**17**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	San Jaun y Jil de Castro	20-04-2016
	Producción	**Cliente**	Mauricio Carvajal	HORA
	Servicio	**Rut**	14.452.254-9	-
1	Cliente	**Dirección**	Rancagua-Machali	Cliente
	Otros	**Contactos**	Mauricio Carvajal	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Manillas plasticas se rodan en la zona de estrias

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Revisión de las manillas en obra

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
20-04-2016	Se realizan visitas a la obras indicadas, por parte del cliente se informa que todas estas se rodan al momento de girar la manilla y dar apriete.
22-04-2016	Se envian muestras a Victor Garcia para analsis.

OBS:	**FECHA CIERRE**

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**16**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	OBRA JIL DE CASTRO
	OBRA SAN JUAN DE MACHALI