Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**27**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Edif. San Nicolas (N° 7899)	11-07-2016
	Producción	**Cliente**	Lto Ing. Y Const.	HORA
	Servicio	**Rut**	76.070.956-5	
1	Cliente	**Dirección**	San Nicolas 1442	Cliente
	Otros	**Contactos**	Jonathan 942682760	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tubería con diámetro nominal minimo, Beta S 3,2 D:125mm, Fecha de fabricación 24-02-2016 14:47

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Verficar muestra y realizar visita en terreno para medir la tubería.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
11-07-2016	Se realiza visita técnica y se informa de problemas existentes en la obra al moemento de fusionar un extremo de la tubería
12-07-2016	Se realiza visita para verificar dimensiones nominales de la tubería con circometro, las medidas obtenidas se detallan en documento adjunto, realizado por personal técnico. (desde 125,4 a 125), al comparar con el dado solo secciones de pared logran contacto con este. Verifico Gonzalo Provoste
13-07-2016	Se requiere generar cambio de este producto, por desconformidad del cliente y como medida preventiva por nuestra parte.
15-07-2016	Se contacta al cliente y se emite nueva NP 428386 y esta sera despachada el dia lunes 18/07 y se retira tuberia de la misma clase y por la cual se emitira la NC correspondiente.
21-07-2016	se realiza cambio de tuberias y se emite NC 1664 por cambio en garantia, tubo se encuentra en bodega.

OBS:	**FECHA CIERRE**

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**27**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Mediciones realizadas con circometro en terreno.