Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**28**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Villa Cordillera N° 6528	19-07-2016
	Producción	**Cliente**	Manuel Zapata	HORA
	Servicio	**Rut**	76167958-9	
1	Cliente	**Dirección**	Calle las cumbres s/n Camino a Donaire.	Cliente
	Otros	**Contactos**	Manuel Zapata 981497301, Juan Carlos Vá	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Pasa tubo de 20mm, presenta una fisura, en obra entregada hace 2 años.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Se realiza visita a la obra se toman fotografías y retiro de muestras de los pasatubos.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
22-07-2016	Se realiza visita técnica y revisión en la obra, se revisaron 18 deptos habitados, con 2 pasatubos en agua caliente, distintos departamentos, sistema contempla calefont apoyado conpaneles solares en azotea.

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**28**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Muestra N° 1 de pasatubo de 20mm
	Muestra N° 2 de pasatubo de 20mm
	Ubicación de pasatubos, en la obra