Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**32**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Libertad 500	29-09-2016
	Producción	**Cliente**	Instalaciones San Isidro	HORA
	Servicio	**Rut**	76.029.969-3	
1	Cliente	**Dirección**	Calle Quillota 1852	Cliente
	Otros	**Contactos**	Ana Rosa Silva f/2680838 Quillota	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Fittings de Aquasystem presenta ovalidad, cliente no quiere este producto.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Se solicita a Luis ayala realice visita técnica, ya que el técnico no se encuentra en la zona quien verifica que efectivamente presentan ovalidad. Por tanto se realiza retiro de las piezas mencionadas.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
28-09-2016	Se realiza retiro de obra por parte de Luis Ayala de las sigueintes piezas. 9 Tee Reg. 110 Aquasystem IPS 9000004000110 4 Copla 110mm Rep. Aquasystem 9000003200110 5 Codo 110x87,5° Aquasystem IPS 9000001009110
29-09-2016	Solicitud de reposición por garantia. Factura de envio N° 55206 del 26 de Sep. 2016
30-09-2016	Se realiza repsición con despacho para el Lunes, retirara Luis Ayala

OBS:	**FECHA CIERRE**
	30-09-2016

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**32**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Tee 110 Aquasystem
	Codo 110 Aquasystem