Diseño Basado en Microprocesadores Práctica 3

Programación en ensamblador x86 de 32 bits (II)

Índice

| 1. | Ejercicios | 1 |
|----|------------------|---|
| | 1.1. Ejercicio 1 |] |
| | 1.2. Ejercicio 2 | 2 |
| | 1.3. Ejercicio 3 | 2 |

1. Ejercicios

1.1. Ejercicio 1

Escribe una funcion en ensamblador que extraiga los campos de fracción, exponente y signo de un número en punto flotante de precisión simple (un dato de tipo float). Un número en punto flotante de precisión simple es un dato de 32 bits. El campo de fracción ocupa los bits 0 a 22, el campo de exponente los bits 23 a 30 y el bit 31 es el bit de signo.

El prototipo de la función es:

donde

flotante es el valor flotante simple del que hay que extraer sus diferentes campos.

- ptr_fraccion es un puntero a una variable de tipo unsigned int donde se almacenará el valor del campo de fracción.
- ptr_exponente es un puntero a una variable de tipo unsigned char donde se almacenará el valor del campo de exponente.
- ptr_signo es un puntero a una variable de tipo unsigned char donde se almacenará el valor del bit de signo.

La función retorna 1 si la operación se realizó con éxito y 0 si alguno de los punteros es nulo.

Aunque el primer argumento de la función sea un número en punto flotante podremos seguir accediendo a él en la posición [EBP+8]. Además, de cara a extraer los campos de bits indicados, podemos obviar que en origen se trate de un número en punto flotante y tratarlo mediante las instrucciones de enteros que conocemos.

Puedes usar el convertidor en https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html para comprobar si los resultados que genera la función son correctos.

1.2. Ejercicio 2

Escribe una función en ensamblador que permita realizar la conversión de grados Celsius a Fahrenheit o viceversa. Las expresiones de conversión son:

$$T_{({}^{\circ}F)} = \frac{9T_{({}^{\circ}C)}}{5} + 32 \quad ; \quad T_{({}^{\circ}C)} = \frac{5(T_{({}^{\circ}F)} - 32)}{9}$$

El prototipo de la función es

donde

temperatura_entrada: es la temperatura de partida, que puede estar en grados Celsius o Fahrenheit.

sentido_conversion: si vale 0 indica que la temperatura de entrada está en grados Celsius. En caso contrario, la temperatura de entrada está en grados Fahrenheit.

temperatura_salida: apunta a la variable donde almacenar el resultado de la conversión. En caso de que el resultado de aplicar las formulas de conversión tenga una parte fraccionaria, basta **truncar** el resultado hacia cero.

Prueba la función con temperaturas de entrada tanto positivas como negativas y que generen temperaturas de salida tanto positivas como negativas.

Mejora la función para que la temperatura resultante esté **redondeada** al número entero de grados más próximo al verdadero resultado.

1.3. Ejercicio 3

Escribe una función en ensamblador que calcule el histograma de un array de datos de tipo unsigned char, es decir, que cuente cuántas veces aparece cada valor posible para un dato de tipo unsigned char (de 0 a 255) en un array de datos de ese tipo. El prototipo de la función es:

donde

ptr_datos apunta al array con los datos de entrada.

num_datos indica el número de datos contenidos en el array apuntado por ptr_datos.

ptr_histograma apunta al array donde almacenar el histograma. Se supone que hay espacio para los 256 elementos del histograma.

La función retorna 1 si realizó su trabajo correctamente y 0 si alguno de los argumentos no es correcto.

Por ejemplo, tras ejecutar el siguiente fragmento

```
unsigned char array[10] = {1, 5, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 1, 0};
unsigned int histograma[256];
calcular_histograma(array, 10, histograma);
```

el array histograma quedaría con los valores {1, 3, 1, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ..., 0} porque el 0 aparece 1 vez, el 1 aparece 3 veces, el 2 aparece 1 vez, el 3 no aparece ni una sola vez, el 4 aparece 4 veces, el 5 aparece una vez y el resto de valores entre 6 y 255 no aparecen ni una sola vez.