## PROCES VERBAL DE RECENSEMENT FOURNITURES

Modèle N° 20 Instruction. Générale Art. 27a, 48b, 48c, 60d, 60e, 60g, 71g, 71i, 72a, 77c.

Numéro compte nomenclature				DESIGNATION DES MATIERES	INVENTAIRE PHYSIQUE EFFECTUE PAR LA COMMISSION DE RECENSEMENT				DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE INVENTAIRE PHYSIQUE ET ECRITURES				
Groupe	Compte principal	Compte divisionnaire	Sous compte	DESIGNATION DES MATIERES	Matières en attente d'affectation	Matières en service	Matières en sortie provisoire	TOTAL	EN PLUS	EN MOINS	P.U.	VALEUR EN PLUS	VALEUR EN MOINS
				PNEU 205/R16 C	46	0	0	46					
				PNEU 215/60 R16	6	0	0	6					
				PNEU 215/65R 16	40	0	0	40					
				PNEU 215/70 R16	20	0	0	20					
				PNEU 225/75 R16	5	0	0	5					
				PNEU 235/70 R16	5	0	0	5					
				PNEU 265/65 R17	66	0	0	66					
				PNEU 275/70 R 16	4	0	0	4					
				PNEU 750/16 - TATA	4	0	0	4					
				POLIS TENDEUR TOYOTA HILUX	3	0	0	3					
				POMPE DE DIRECTION TOYOTA FORTUNER	2	0	0	2					
				POMPE DE DIRECTION TOYOTA HILUX	30	0	0	30					
				RADIATEUR TOYOTA HILUX	1	0	0	1					
				RELAI CENTRAL TOYOTA HILUX	5	0	0	5					
				RETROVISEUR DROIT SUZUKI	2	0	0	2					
				RETROVISEUR DROIT TOYOTA HILUX	10	0	0	10					
				RETROVISEUR DROITE LAND CRUISER	3	0	0	3					
				RETROVISEUR GAUCHE LAND CRUISER	5	0	0	5					
				RETROVISEUR GAUCHE SUZUKI	3	0	0	3					
				RETROVISEUR GAUCHE TOYOTA	4	0	0	4					

Numéro compte nomenclature				DESIGNATION DES MATIERES	INVENTAIRE PHYSIQUE EFFECTUE PAR LA COMMISSION DE RECENSEMENT				DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE INVENTAIRE PHYSIQUE ET ECRITURES					
Groupe	Compte principal	Compte divisionnaire	Sous compte	DESIGNATION DES MATIERES	Matières en attente d'affectation	Matières en service	Matières en sortie provisoire	TOTAL	EN PLUS	EN MOINS	P.U.	VALEUR EN PLUS	VALEUR EN MOINS	
				HILUX										
				SILENT BLOC TOYOTA HILUX	48	0	0	48						
				TAMBOUR TOYOTA HILUX	29	0	0	29						
TOTAUX				341	0	0	341							