

PROCES VERBAL DE RECENSEMENT FOURNITURES

Modèle N° 20 Instruction. Générale Art. 27a, 48b, 48c, 60d, 60e, 60g, 71g, 71i, 72a, 77c.

Numéro compte nomenclature)	DESIGNATION DES MATIEDES	INVENTAIRE PHYSIQUE EFFECTUE PAR LA COMMISSION DE RECENSEMENT				DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE INVERPHYSIQUE ET ECRITURES				
Groupe	Compte principal	Compte divisionnaire	Sous compte	DESIGNATION DES MATIERES	Matières en attente d'affectation	Matières en service	Matières en sortie provisoire	TOTAL	EN PLUS	EN MOINS	P.U.	VALEUR EN PLUS	VALEUR EN MOINS
				AMORTISSEUR AR WINGLE	18	0	0	18					
				AMORTISSEUR ARRIERE TOYOTA HILUX	10	0	0	10					
				AMORTISSEUR AV WINGLE	4	0	0	4					
				AMORTISSEUR AVANT TOYOTA HILUX	10	0	0	10					
				AMPOULE H4 SUZUKI	24	0	0	24					
				AMPOULE H4 TOYOTA HILUX	24	0	0	24					
				BALLAIE ESSUIE GLACE TOYOTA HILUX	10	0	0	10					
				BATTERIE 90 AH SUZUKI	39	0	0	39					
				BATTERIE 90 AH TOYOTA HILUX	4	0	0	4					
				BATTERIE POUR TATA	4	0	0	4					
				BIELLETTE TOYOTA HILUX	20	0	0	20					
				BOUGIE ALLUMAGE SUZUKI	18	0	0	18					
				BUTEE TOYOTA HILUX	33	0	0	33					
				CALANDRE TOYOTA FORTUNER	1	0	0	1					
				CARDAN DROIT TOYOTA FORTUNER	12	0	0	12					
				CARDAN DROIT TOYOTA HILUX	3	0	0	3					
				CARTOUCHE GASOIL WINGLE	6	0	0	6					
				CERVEAU FREIN TOYOTA FORTUNER	6	0	0	6					
				CERVEAU FREIN TOYOTA HILUX	10	0	0	10					
				COMPRESSEUR TOYOTA HILUX	3	0	0	3					
				CONTACTEUR TOURNANT TOYOTA FORTUNER	6	0	0	6					
				COURROIE ALTENATEUR LAND CRUISER	6	0	0	6					

ı	Numéro compte nomenclature			DESIGNATION DES MATIERES	INVENTAIRE PHYSIQUE EFFECTUE PAR LA COMMISSION DE RECENSEMENT				DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE INVENTAIRE PHYSIQUE ET ECRITURES					
Groupe	Compte principal	Compte divisionnaire	Sous compte		Matières en attente d'affectation	Matières en service	Matières en sortie provisoire	TOTAL	EN PLUS	EN MOINS	P.U.	VALEUR EN PLUS	VALEUR EN MOINS	
				COURROIE ALTENATEUR SUZUKI	20	0	0	20						
				COURROIE ALTERNATEUR TOYOTA FORTUNER	8	0	0	8						
				COURROIE ALTERNATEUR TOYOTA HILUX	94	0	0	94						
				COURROIE CLIMATISEUR SUZUKI	20	0	0	20						
				COURROIE CLIMATISEUR TOYOTA HILUX	64	0	0	64						
				COURROIE DISTRIBUTION TOYOTA FORTUNER	73	0	0	73						
				COURROIE DISTRIBUTION TOYOTA HILUX	68	0	0	68						
				COURROIE DISTRIBUTION WINGLE	47	0	0	47						
				COURROIE POMPE DIRECTION TOYOTA HILUX	63	0	0	63						
				COURROIE POMPE LAND CRUISER	3	0	0	3						
				COURROIE POMPE TOYOTA FORTUNER	2	0	0	2						
				COURROIE POMPE TOYOTA HILUX	9	0	0	9						
				CRIQUE SUZUKI	6	0	0	6						
				DISQUE D'EMBRAYAGE HILUX	69	0	0	69						
				DISQUE FREIN AVANT LAND CRUISER	3	0	0	3						
				DISQUE FREIN AVANT TOYOTA PRADO	2	0	0	2						
				DISQUE FREIN TOYOTA HILUX	32	0	0	32						
				DISQUE FUSEE (DISQUE FREIN) TOYOTA FORTUNER	1	0	0	1						
				DISQUE FUSEE (DISQUE FREIN) SUZUKI	6	0	0	6						
				ECROU DE ROUE SUZUKI	10	0	0	10						
				ETRILLE DROITE TOYOTA HILUX	2	0	0	2						
				ETRILLE GAUCHE TOYOTA HILUX	5	0	0	5						
				FEU AR GAUCHE TOYOTA LAND CRUISER	16	0	0	16						
				FEU ARRIERE DROIT SUZUKI	3	0	0	3						

	Numéro compte nomenclature			DESIGNATION DES MATIERES	INVENTAIRE PHYSIQUE EFFECTUE PAR LA COMMISSION DE RECENSEMENT				DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE INVENTAIRE PHYSIQUE ET ECRITURES				
Groupe	Compte principal	Compte divisionnaire	Sous compte	us Mati	Matières en attente d'affectation	Matières en service	Matières en sortie provisoire	TOTAL	EN PLUS	EN MOINS	P.U.	VALEUR EN PLUS	VALEUR EN MOINS
				FEU ARRIERE DROIT TOYOTA FORTUNER	4	0	0	4					
				FEUX ANTIBROUILLARDS TOYOTA HILUX	1	0	0	1					
				FILTRE A AIR HAVAL	6	0	0	6					
				FILTRE A AIR TOYOTA HILUX	9	0	0	9					
				FILTRE A AIR WINGLE	3	0	0	3					
				FREDO TOYOTA HILUX	86	0	0	86					
				FREDO TOYOTA PRADO	2	0	0	2					
				GOUJON DE ROUE ARRIERE SUZUKI	20	0	0	20					
				GOUJON DE ROUE ARRIERE TOYOTA FORTUNER	30	0	0	30					
				GOUJON DE ROUE ARRIERE TOYOTA HILUX	11	0	0	11					
				JOINT DE CULASSE TOYOTA HILUX	2	0	0	2					
				KAMEDO TOYOTA FORTUNER	5	0	0	5					
				KAMEDO TOYOTA HILUX	10	0	0	10					
				KIT EMBRAYAGE (DISQUE EMBRAYAGE, PLATEAU EMBRAYAGE ET BUTEE EMBRAYAGE) SUZUKI	16	0	0	16					
				KLAXON SUZUKI	5	0	0	5					
				KLAXON TOYOTA FORTUNER	6	0	0	6					
				KLAXON TOYOTA HILUX	11	0	0	11					
				MACHOIR FREIN FREDO TOYOTA HILUX	1	0	0	1					
				MACHOIRE FREIN ARRIERE (FREDO) MITSUBISHI L200	11	0	0	11					
				MACHOIRES FREINS AR KIT WING (FREDO)	20	0	0	20					
				MAITRE CYLINDRE EMBRAYAGE EMETTEUR TOYOTA HILUX	20	0	0	20					
				MAITRE -CYLINDRE EMBRAYAGE RECEPTEUR TOYOTA HILUX	60	0	0	60					
				MAITRE CYLINDRE FREIN SUZUKI	9	0	0	9					

Numéro compte nomenclature			•	DESIGNATION DES MATIEDES	INVENTAIRE PHYSIQUE EFFECTUE PAR LA COMMISSION DE RECENSEMENT				DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE INVENTAIRE PHYSIQUE ET ECRITURES					
Groupe	Compte principal	Compte divisionnaire	Sous compte		Matières en attente d'affectation	Matières en service	Matières en sortie provisoire	TOTAL	EN PLUS	EN MOINS	P.U.	VALEUR EN PLUS	VALEUR EN MOINS	
				MAITRE -CYLINDRE FREIN TOYOTA HILUX	14	0	0	14						
				MAITRE-CYLINDRE EMBRAYAGE RECEPTEUR TOYOTA FORTUNER	6	0	0	6						
				PARA- BRISE ARRIERE TOYOTA FORTUNER	2	0	0	2						
				PARABRISE ARRIERE SUZUKI	10	0	0	10						
				PARABRISE AVANT SUZUKI	5	0	0	5						
				PARE BRISE ARRIERE TOYOTA HILUX	7	0	0	7						
				PARE CHOC TOYOTA FORTUNER	1	0	0	1						
				PHARE DROIT SUZUKI	5	0	0	5						
				PHARE DROIT TOYOTA HILUX ancien mod?le	2	0	0	2						
				PHARE DROIT TOYOTA PRADO	1	0	0	1						
				PHARE DROITE LAND CRUISER	4	0	0	4						
				PHARE GAUCHE LAND CRUISER	6	0	0	6						
				PHARE GAUCHE SUZUKI	5	0	0	5						
				PHARE GAUCHE TOYOTA HILUX ancien mod?le	2	0	0	2						
				PHARE GAUCHE TOYOTA PRADO	1	0	0	1						
				PLAQUE D'IMMATRICULATION TOYOTA HILUX	10	0	0	10						
				PLAQUETTE FREIN ARRIERE SUZUKI	21	0	0	21						
				PLAQUETTE FREIN AVANT SUZUKI	41	0	0	41						
				PLAQUETTE FREIN TOYOTA HILUX	97	0	0	97						
				PLAQUETTES AVANT TOYOTA FORTUNER	39	0	0	39						
				PLAQUETTES TOYOTA HILUX	5	0	0	5						
				PNEU 195/65 R15	1	0	0	1						
				PNEU 205/80 R16	11	0	0	11						

Numéro compte nomenclature		•	DESIGNATION DES MATIERES	INVENTAIRE PHYSIQUE EFFECTUE PAR LA COMMISSION DE RECENSEMENT				DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE INVENTAIRE PHYSIQUE ET ECRITURES					
Groupe	Compte principal	Compte divisionnaire	Sous compte	DESIGNATION DES MATIERES	Matières en attente d'affectation	Matières en service	Matières en sortie provisoire	TOTAL	EN PLUS	EN MOINS	P.U.	VALEUR EN PLUS	VALEUR EN MOINS
				PNEU 205/R16 C	46	0	0	46					
				PNEU 215/60 R16	6	0	0	6					
				PNEU 215/65R 16	40	0	0	40					
				PNEU 215/70 R16	20	0	0	20					
				PNEU 225/75 R16	5	0	0	5					
				PNEU 235/70 R16	5	0	0	5					
				PNEU 265/65 R17	66	0	0	66					
				PNEU 275/70 R 16	4	0	0	4					
				PNEU 750/16 - TATA	4	0	0	4					
				POLIS TENDEUR TOYOTA HILUX	3	0	0	3					
				POMPE DE DIRECTION TOYOTA FORTUNER	2	0	0	2					
				POMPE DE DIRECTION TOYOTA HILUX	30	0	0	30					
				RADIATEUR TOYOTA HILUX	1	0	0	1					
				RELAI CENTRAL TOYOTA HILUX	5	0	0	5					
				RETROVISEUR DROIT SUZUKI	2	0	0	2					
				RETROVISEUR DROIT TOYOTA HILUX	10	0	0	10					
				RETROVISEUR DROITE LAND CRUISER	3	0	0	3					
				RETROVISEUR GAUCHE LAND CRUISER	5	0	0	5					
				RETROVISEUR GAUCHE SUZUKI	3	0	0	3					
				RETROVISEUR GAUCHE TOYOTA HILUX	4	0	0	4					
				SILENT BLOC TOYOTA HILUX	48	0	0	48					
				TAMBOUR TOYOTA HILUX	29	0	0	29					
TOTAUX					1882	0	0	1882					