

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		QUEBRA DO CANAL DE ALIMENTAÇÃO DE PEÇAS EM FERRO FUNDIDO			
Cod:	ITF-PRO-017	Rev.:	02	Data:	01-AGO-2022

1. Objetivo

Retirar canais, massalotes e rebarbas grosseiras de peças em ferro fundido.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

Ligar a correia transportadora. (Figura 1)

Solicitar a central de areia para ligar o tamborão. (Figura 2)




Figura 01



Figura 02

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		QUEBRA DO CANAL DE ALIMENTAÇÃO DE PEÇAS EM FERRO FUNDIDO			
Cod:	ITF-PRO-017	Rev.:	02	Data:	01-AGO-2022

Apoiar a peça de forma segura.

Ter o devido cuidado para não acertar a marreta na peça, danificando o perfil da mesma.

Quebrar o canal e retirar as rebarbas grosseiras da peça conforme Ficha Técnica de Processo de cada peça.

Os massalotes que não forem possíveis ser retirados com a marreta, deverão ser retirados com cunha hidráulica conforme Ficha Técnica de Processo (Figura 03).




Figura 03

Enviar as peças para o jateamento.

Separar os canais e as rebarbas conforme o tipo de fusão (Figura 04).



Figura 04

Em caso de dúvidas referentes ao tipo de material ou falta de identificação do mesmo, obter as informações com o Supervisor de Acabamento ou da Fusão.

Enviar os canais para as baias de retorno no setor da fusão.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		QUEBRA DO CANAL DE ALIMENTAÇÃO DE PEÇAS EM FERRO FUNDIDO			
Cod:	ITF-PRO-017	Rev.:	02	Data:	01-AGO-2022

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
N/A	---	---	---

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
02	Alteração no item 3.

6. Anexos

Não Aplicável