

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REBARBAÇÃO DE PEÇAS (ESMERIL E LIXADEIRA)			
Cód.:	ITF-PRO-019	Rev.:	13	Data:	28-MAI-2026

1. Objetivo

Peças isentas de rebarbas garantindo o perfil das peças.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

Nota: No início do turno de trabalho, verificar o correto funcionamento das máquinas conforme Check List de Verificação de Máquinas que é preenchido pelos controladores de acabamento, conferido e assinado pelo supervisor.

3.1 Esmerilhadeira e Retifica (Figura 01):

Retifica Pneumática



Retifica Elétrica (Alta frequência)




Figura 01





Figura 02

Acionar o equipamento:

Ligar a máquina (chave liga / desliga), colocando a chave na posição 1 ou acionar a alavanca de acionamento pneumático.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REBARBAÇÃO DE PEÇAS (ESMERIL E LIXADEIRA)			
Cód.:	ITF-PRO-019	Rev.:	13	Data:	28-MAI-2026

3.2 Troca de disco:

Desapertar o parafuso que segura o disco com o auxílio de chave de pino e chave de boca de 17 mm.

Efetuar a troca do disco.

Apertar novamente o parafuso.

O mesmo procedimento para troca de ponta mantada na Retifica, utilizando a chave de boca com a bitola correspondente para cada equipamento.

3.3 Esmeril Pedestal Célula Completa.

Ligar a máquina e aguardar dois minutos antes de iniciar a rebarbação (Figura 03).

Dressar o rebolo quando necessário.

Somente o mecânico da manutenção poderá trocar o rebolo e mudar a rotação.




Figura 03

3.4 Esmeril Rebel 600.

Ligar a máquina e aguardar dois minutos antes de iniciar a rebarbação. (Figura 04)

Mudar a rotação das correias quando o rebolo for diminuindo o diâmetro.

Dressar o rebolo quando necessário.

Somente o mecânico da manutenção poderá trocar o rebolo e mudar a rotação.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REBARBAÇÃO DE PEÇAS (ESMERIL E LIXADEIRA)			
Cód.:	ITF-PRO-019	Rev.:	13	Data:	28-MAI-2026




Figura 04



Figura 05

3.5 Procedimento padrão de acabamento

Para todos os itens realizar os seguintes passos:

Seguir corretamente as Fichas Técnicas de Processo de cada peça.

Fazer a inspeção visual nas peças visando não acabar peças com possíveis defeitos decorrentes do processo.

Rebarbar a peça, tendo cuidado para que o perfil da mesma não seja danificado.

Colocar as peças lixadas na esteira, palhetes ou caçamba.

3.6 As peças de produção corrente “vida série”, devem ser programadas intercalando produtos diferentes, isto tem como objetivo evitar a mistura de peças no decorrer do processo produtivo.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REBARBAÇÃO DE PEÇAS (ESMERIL E LIXADEIRA)			
Cód.:	ITF-PRO-019	Rev.:	13	Data:	28-MAI-2026

3.6.1 Exemplos de produtos semelhantes existentes na Metalsider, são os listados abaixo na tabela 01.

Produto	Produtos semelhantes
MS0032	Semelhante ao MS0071
MS0043	Semelhante ao MS0044
MS0031	Semelhante ao MS0032
MS0053	Semelhante ao MS0054
MS0058	Semelhante ao MS0059
MS0080	Semelhante ao MS0081

Tabela 01

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Check List de Verificação de Máquinas	Pasta	2 meses	Descartar
Relatório de Operação / Total de Peças Rebarbadas	Pasta	2 meses	Descartar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
13	Alteração no item 3.6.1 Peças semelhantes

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

REBARBAÇÃO DE PEÇAS (ESMERIL E LIXADEIRA)

Cód.:	ITF-PRO-019
-------	-------------

Rev.:

13

Data:

28-MAI-2026

6. Anexos

6.1 Anexo 1 - Check List de Verificação de Máquinas



CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO DE MÁQUINAS - TURNO:

Data:

EQUIPAMENTO	SITUAÇÃO 1			SITUAÇÃO 2			SITUAÇÃO 3			SITUAÇÃO 4			SITUAÇÃO 5			SITUAÇÃO 6			SITUAÇÃO 7			SITUAÇÃO 8			SITUAÇÃO 9			SITUAÇÃO 10			SITUAÇÃO 11			SITUAÇÃO 12		
POSTOS DE TRABALHO	POSTO 1			POSTO 2			POSTO 3			POSTO 4			POSTO 5			POSTO 6			POSTO 7			POSTO 8			POSTO 9			POSTO 10			POSTO 11			POSTO 12		
ESMERIL BAMBOZZI	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US			
Ajuste de bancada																																				
Vibração do esmeril																																				
Desgaste da pedra																																				
Disco em condições normais																																				
Sistema de exaustão																																				
LIXADORA ELÉTRICA	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US			
Cabos elétricos																																				
Botão de acionamento																																				
Proteção do disco																																				
Disco em condições normais																																				
RETÍFICA ELÉTRICA	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US			
Cabos elétricos																																				
Botão de acionamento																																				
Ponta montada ou lima rotativa em condições normais																																				
RETÍFICA PNEUMÁTICA	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US	OK	NOK	SEM US			
Encaixe do engate rápido																																				
Ponta montada em condições normais																																				
Lima rotativa em condições normais																																				
Disco de 7" em condições normais																																				

DIÁRIO DE BORDO:

Frente

EQUIPAMENTO	SITUAÇÃO			SITUAÇÃO			SITUAÇÃO			SITUAÇÃO		
POSTOS DE TRABALHO	POSTO 1			POSTO 2			POSTO 3			POSTO 4		
ESMERIL REBEL - REBOLO 606	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O
Ajuste de bancada												
Vibração do esmeril												
Desgaste da pedra												
Sistema de exaustão												
LIXADEIRA ELÉTRICA	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O
Cabos elétricos												
Botão de acionamento												
Proteção do disco												
Disco em condições normais												
RETÍFICA ELÉTRICA	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O
Cabos elétricos												
Botão de acionamento												
Ponta montada ou lima rotativa em condições normais												
RETÍFICA PNEUMÁTICA	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O	OK	NOK	SE M US O
Encaixe do engate rápido												
Ponta montada em condições normais												
Lima rotativa em condições normais												
Disco de 7" em condições normais												
DIÁRIO DE BORDO:												

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REBARBAÇÃO DE PEÇAS (ESMERIL E LIXADEIRA)			
Cód.:	ITF-PRO-019	Rev.:	13	Data:	28-MAI-2026

6.2 Anexo 2 – Relatório de Operação / Total de Peças Rebarbadas

		RELATÓRIO DE PRODUÇÃO						DATA: ____/____/____	
								TURNHO: _____	
						TOTAL DE FALTAS: _____			

FECHAMENTO DA PRODUÇÃO LINHA 1						REFUGO (QUANTIDADE)			
PRODUTO	LIBERADAS	RETRABALHO	REJATO	EXCESSO	LOTE	PEÇAS AMASSADAS	QUEBRADAS	EXCESSO DE ESMERILHAMENTO	EXCESSO DE JATEAMENTO

FECHAMENTO DA PRODUÇÃO LINHA 2						REFUGO (QUANTIDADE)			
PRODUTO	LIBERADAS	RETRABALHO	REJATO	EXCESSO	LOTE	PEÇAS AMASSADAS	QUEBRADAS	EXCESSO DE ESMERILHAMENTO	EXCESSO DE JATEAMENTO

OBSERVAÇÕES _____

Visto do Supervisor / Controlador _____

		TOTAL DE PEÇAS REBARBADAS LINHA 2						DATA: ____/____/____	
								Turno: _____	

POSTO 01		POSTO 02		POSTO 03		POSTO 04		POSTO 05	
OPERADOR		OPERADOR		OPERADOR		OPERADOR		OPERADOR	
MS	QTD ACABADA	MS	QTD ACABADA	MS	QTD ACABADA	MS	QTD ACABADA	MS	QTD ACABADA
MS	QTD RETRABALHO	MS	QTD RETRABALHO	MS	QTD RETRABALHO	MS	QTD RETRABALHO	MS	QTD RETRABALHO

POSTO 06		POSTO 07		POSTO 08		POSTO 09		POSTO 10	
OPERADOR		OPERADOR		OPERADOR		OPERADOR		OPERADOR	
MS	QTD ACABADA	MS	QTD ACABADA	MS	QTD ACABADA	MS	QTD ACABADA	MS	QTD ACABADA
MS	QTD RETRABALHO	MS	QTD RETRABALHO	MS	QTD RETRABALHO	MS	QTD RETRABALHO	MS	QTD RETRABALHO

Visto do Supervisor / Controlador _____