

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		IDENTIFICAÇÃO E AMOSTRAGEM DE VAZAMENTO			
Cód.:	ITF-PRO-037	Rev.:	01	Data:	12-DEZ-2025

1. Objetivo

Identificar as amostras enviadas ao laboratório.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.


⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

3.1 Retirada de amostra

No início ou reinício da produção, aguardar o transbordo total da segunda panela de tratamento na vazadora.

Com o auxílio de uma concha, retirar a amostra na bica de vazamento da panela vazadora somente após o vazamento ter iniciado e despejar o metal na coquilha de amostragem. (Passo 1)



Preencher a Ficha de Controle do Processo de Vazamento conforme ITF-PRO-022. (Passo 2)

Identificar corretamente a amostra na cápsula do correio pneumático e enviar ao laboratório, se por acaso o correio estiver inoperante, colocar amostra no envelope identificado e enviar ao laboratório. (Passo 3)



Elaborado por:

Silvio Cezar

Aprovado por:

Márcio Cléber



1 de 2

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		IDENTIFICAÇÃO E AMOSTRAGEM DE VAZAMENTO			
Cód.:	ITF-PRO-037	Rev.:	01	Data:	12-DEZ-2025

Após a terceira panela seguir os passos 1, 2 e 3 até o final da produção.

Nota: O laboratório deverá seguir o número informado pela panela vazadora para preenchimento dos relatórios pertinentes.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
N/A	-	-	-

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	Alteração no item 3.1 referente a atividade de envio de amostras através do correio pneumático

6. Anexos

N/A