中断 1/2

目 录

1	内部	中断的过程	2
2	外中	断信息	2
	2.1	可屏蔽中断	2
	2.2	不可屏蔽中断	2

中断 2/2

1 内部中断的过程

内部中断过程如下:

- 1. 取得中断类型码 N。
- 2. pushf,将标志寄存器压栈。
- 3. 将 TF 和 IF 置 0。
- 4. push CS,将 CS 压栈。
- 5. push IP,将IP压栈。
- 6. (IP)=(N*4), (CS)=(N*4+2), 根据中断类型码设置 CS 和 IP。

2 外中断信息

在 PC 系统中, 外中断源分为两类: 可屏蔽中断和不可屏蔽中断。

2.1 可屏蔽中断

可屏蔽中断是 CPU 可以不响应的外中断。如果 IF=1,则 CPU 在执行完当前指令后响应中断。如果 IF=0,则不响应可屏蔽中断。8086CPU 提供了设置 IF 的指令, sti 用于设置 IF=1, cli 用于设置 IF=0。

可屏蔽中断的中断类型码 N 通过数据总线送入 CPU, 之后的中断过程和内部中断一样。

2.2 不可屏蔽中断

不可屏蔽中断是 CPU 必须响应的外中断。 对于 8086CPU,不可屏蔽中断的中断类型码固定为 2,中断过程为:

- 1. 标志寄存器入栈, IF=0, TF=0
- 2. CS、IP 入栈
- 3. (IP)=(2*4), (CS)=(2*4+2)