实验一: 简谐振动幅值测量

1. 实验目的

- 1、了解振动位移、速度、加速度之间的关系。
- 2、学会用压电传感器测量简谐振动位移、速度、加速度幅值

2. 实验仪器及安装示意图

实验仪器: INV1601B 型振动教学实验仪、INV1601T 型振动教学实验台、加速度传感器、接触式激振器。软件: INV1601 型 DASP 软件。




图 1 简谐振动幅值测量连接图

3. 实验原理

由简谐振动方程:
$$f(t) = A\sin(\omega t - \phi)$$

式中: ω ——振动角频率 ϕ ——初相位

简谐振动信号基本参数包括:频率、幅值、和初始相位,幅值的测试主要有三个物理量, 位移、速度和加速度,可采取相应的传感器来测量,也可通过积分和微分来测量,它们之间的关 系如下:

根据简谐振动方程,设振动位移、速度、加速度分别为 x 、v 、a ,其幅值分别为 X 、V 、A :

$$x = X \sin(\omega t - \phi)$$

$$v = x' = \omega X \cos(\omega t - \phi) = V \cos(\omega t - \phi)$$

$$a = x'' = -\omega^2 X \sin(\omega t - \phi) = A \sin(\omega t - \phi)$$

所以可以看出位移、速度和加速度幅值大小的关系是: X=X , $V=\omega X$, $A=\omega^2 X$ 。

振动信号的幅值可根据位移、速度、加速度的关系,用位移传感器或速度传感器、加速度传感器进行测量,还可采用具有微积分功能的放大器进行测量。

在进行振动测量时,传感器通过换能器把加速度、速度、位移信号转换成电信号,经过放大器放大,然后通过 AD 卡进行模数转换成数字信号,采集到的数字信号为电压变化量,通过软件在计算机上显示出来,这时读取的数值为电压值,通过标定值进行换算,就可计算出振动量的大小。

DASP 软件"参数设置"中的标定值设置

通过示波调整好仪器的状态(如传感器档位、是否积分以及程控放大倍数等)后,要在 DASP 参数设置表中输入各通道的工程单位和标定值。工程单位随传感器类型而定,或加速度单位,或速度单位,或位移单位等等。

标定值换算与设置参考"模拟输出电压转换成振动工程单位的方法"(P5)。

DASP 参数设置表中的标定值 K 为: $K = K_{CH} \cdot K_E (mV/U)$

4. 实验步骤

- 1、安装仪器把激振器安装在支架上,将激振器和支架固定在实验台基座上,并保证激振器 顶杆对简支梁有一定的预压力(不要露出激振杆上的红线标识),用专用连接线连接激振器 和 INV1601B 型实验仪的功放输出接口(实验仪上的功率幅度调节按钮应调到最小)。把 带磁座的加速度传感器放在简支梁的中部(安放带磁座的传感器时,应注意不可使传感器 承受过大冲击,以免传感器损坏),输出信号接到 INV1601B 型实验仪的加速度传感器输入端,功能档位拔到"加速度计"档的 a 加速度。
- 2、打开 INV1601B 型实验仪的电源开关,开机进入 INV1601 型 DASP 软件的主界面,选择单通道按钮。进入单通道示波状态进行波形示波。
- 3、在采样参数设置菜单下输入标定值 K 和工程单位 m/ss,设置采样频率为 4000Hz,程控倍数 1 倍。
- 4、调节 INV1601B 型实验仪频率旋钮到 40Hz 左右, 使梁产生共振。
- 5、在虚拟仪器库中选择高精度幅值计,可以得到单峰值、有效值、频率等信息。
- 6、 改变档位 v(mm/s) 、 $d(\mu m)$ 进行测试记录。
- 7、 更换速度和电涡流传感器分别测量 $a(m/s^2)$ 、 v(mm/s) 、 $d(\mu m)$ 。

5. 实验结果和分析

1、 实验数据

传感器类型	频率 f (Hz)	a(m/s ²)档	v(mm / s) 档	d(um) 档
加速度	40.0	2.13	8.33	33.2
速度	40.0	1.56	6.27	23.0

2、实验分析

根据实测位移 x , 速度 v , 加速度 a , 按公式计算出另外两个物理量。

位移、速度和加速度幅值大小的关系是: X=X , $V=\omega X$, $A=\omega^2 X$ 其中:

$$f=40.0~{
m Hz}$$

$$\omega=2\pi f=80\pi {
m rad/s}$$

加速度传感器测量结果

由位移 x 计算速度 v 和加速度 a

$$X=d=33.2 \mu ext{m}$$

 $\therefore V=wX=80\pi imes 33.2 imes 10^{-3}=8.34 ext{ mm/s}$
 $A=w^2X=(80\pi)^2 imes 33.2 imes 10^{-6}=2.10 ext{ m/s}^2$

由速度 v 计算位移 x 和加速度 a

$$V = V = 8.33 \text{ mm/s}$$

$$\therefore \quad X = \frac{V}{w} = \frac{8.33 \times 10^3}{80\pi} = 33.1 \mu\text{m}$$

$$A = w \cdot V = 80\pi \times 8.33 \times 10^{-3} = 2.09 \text{ m/s}^2$$

由加速度 a 计算位移 x 和速度 v

$$A=a=2.13 ext{ m/s}^2 \ \therefore \ X=rac{A}{w^2}=rac{2.13 imes 10^6}{(80\pi)^2}=33.7 ext{mm} \ V=rac{A}{w}=rac{2.13 imes 10^3}{80\pi}=8.48 ext{ mm/s}$$

速度传感器测量结果

由位移 x 计算速度 v 和加速度 a

$$X=d=23.0 \mu ext{m}$$
 $\therefore V=wX=80\pi imes 23.0 imes 10^{-3}=5.78 ext{ mm/s}$ $A=w^2X=(80\pi)^2 imes 23.0 imes 10^{-b}=1.45 ext{ m/s}^2$

由速度 v 计算位移 x 和加速度 a

$$V = v = 6.27 \text{ mm/s}$$

$$\therefore X = \frac{V}{w} = \frac{6.27 \times 10^3}{80\pi} = 24.9 \mu\text{m}$$

$$A = wV = 80\pi \times 6.27 \times 10^{-3} = 1.58 \text{ m/s}^2$$


由加速度 a 计算位移 x 和速度 v


$$A=a=1.56 ext{ m/s}^2 \ \therefore X=rac{A}{w^2}=rac{1.56 imes 10^6}{(80\pi)^2}=24.7 ext{mm} \ V=rac{A}{w}=rac{1.56 imes 10^3}{80\pi}=6.21 ext{ mm/s}$$

通过对比可以发现,计算所得结果与实验测量结果非常接近。


附 实验设置与原始数据

加速度传感器测量加速度结果







加速度传感器测量速度结果






加速度传感器测量位移结果






速度传感器测量加速度结果





速度传感器测量速度结果





速度传感器测量位移结果

