原理图的问题

```
原理图的问题
```

AD转换

CAN

开关量输入输出

SΡ

芯片下方那一片有+12V in输出的那一堆是干什么的?

AD转换

要将AD转换用满至3.3V (现2.5V)

IN A+处的平衡电阻不能少

op297 是不是轨到轨 (rail to rail) 的?如果不是的话,输出到不了5v。

输出两边的地要与另一块板子共一块地。

加速踏板角度传感器是并联接到板子上的,所以用于电流转电压的电阻要增大一倍。

CAN

移动过,线乱了。要和之前的原理图对一下

查光耦的型号,看有没有达到标准。

开关量输入输出

要确定开关量输入有哪些,输出有哪些,列个表。再来修改输入输出处的电路图

我没有听懂,笔记这么记得我全搬上来:)

控制主继电器线圈12v,了解继电器线圈的契合电流是多少。电阻允许通过的最大电流要大于契合电流,电流要计算,以确保任何一个契合就合。(???)

SPI

用不到就不要

芯片下方那一片有+12V in输出的那一堆是干什么的?