SHEET 3

SIZE A | 1280J25

TEST INSTRUCTIONS

+26V POWER SUPPLIES

ASSY. 4131J11 G2(G3) SCHEM. 3092J38

G2-6A G3-12A, #'S IN ( ).

1. CONNECT PER FIG. 1; VARIAC AT 0, R2 TO GIVE ABOUT 1A AT 26V.

2. BRING VARIAC UP GRADUALLY. E_0 SHOULD REACH 26.5±.5 AT EL=115V

3. FROM EL=95TO 135, $\Delta E < \pm .75V$

4. SET EL TO 120V. I FROM 1A (2A) TO 6A (12A).
   $\Delta E_0 < 2.25V$. PANEL AMMETER =1± .2A (2±.4A), AT I = 1.0A (2.0A)

5. I_0 =6A (12A), E_L FROM 95 TO 135, $\Delta E_0 < \pm .5V$
   TB 4-4 TO TB4-5 IS 0 OHMS. PANEL LED ON. PANEL AMMETER =6± .2A (12± .4A).
   RIPPLE < 1.5V P-P.

6. TURN OFF POWER SUPPLY
   TB4-4 TO TB4-5=OPEN CIRCUIT. PANEL LED OFF.

HHL 2/13/80

SIGNATURES	DAY	MO	YR
DRAWN P. DeCoup	11	2	80
ISSUED T. Burke	15	2	80

TEST INSTRUCTIONS
+26V POWER SUPPLIES

SIZE	FSCM		REV
A	01289	1280J25	A
N			SH 3

DIST TO 9005 | 9081 | 3010 | 9731 | 9831

GE-102